

ROLLER / ローラー

BASIC INFORMATION 基本情報

MAKER/MODEL **HITACHI / CC135C-3A** SERIAL No. **32183** MFG YEAR **2007**
 メーカー/型式 製造番号 年式

HOURLY METER **2623** Hr
 稼働時間計

COMMENT: **Body(left side):Crack(see photo) / A point of panel broken.**

コメント: **ボディー(左側):ヒビ(写真) / パネル一部割れ。**

Grade Reference: A:NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる D:WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理
 B:GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み E:NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換
 C:APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼働時間相応

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

MAIN PUMP **NORMAL** HYD OIL LEVEL **NORMAL**
 メインポンプ 正常 作動油の量 適量

GENERAL COMMENT
 総合コメント

ENGINE エンジン

MAKER **KUBOTA** MODEL **D1703**
 メーカー モデル
 EXHAUST COLOR **NORMAL** ENGINE SOUND **NORMAL**
 排気色 正常 エンジン音 正常
 BATTERY **NORMAL** COOLING WATER **NORMAL**
 バッテリー 正常 冷却水 適量
 OIL LEAKAGE **NORMAL** OIL CONDITION **NORMAL**
 エンジン周辺油漏れ オイル コンディション 正常

COMMENT:

コメント:

OPERATION SYSTEM 操作系

STEERING **C** (GRADE A-E)
 ハンドル

BRAKE **C** (GRADE A-E)
 ブレーキ

WATER SPRINKLER **あり/ EQUIPPED**
 散水装置

LIQUID SPRAY **あり/ EQUIPPED** Bottun on right lever : broken(see photo)
 散油装置 右レバーボタン: 損傷(写真)

VIBRATION **あり/ EQUIPPED**
 振動装置

COMMENT: Oil leakage : Vibrating mechanism pump

コメント: オイル漏れ: 振動ポンプ

TRAVELLING / 走行系

TRAVELLING **NORMAL/ 正常**
 走行

COMMENT **Tire: 9.5 / 65-15 6PR**
 コメント