

EXCAVATOR/ ショベル								
BASIC INFORMATION / 基本情報								
MAKER/MODEL メーカー/型式		HITACHI / ZX120-3		SERIAL No. 製造番号	91007	MFG YEAR 年式	2013	
HOUR METER 稼動時間計		3097 Hr		HOUR METER REPLACED AT: (稼動時間計交換時:		Hr)		
Grade Reference: A:NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる						D:WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理		
B:GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み						E:NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換		
C:APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼動時間相応								
HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど								
BOOM CYLINDER ブームシリンダー		OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ (小)		BLADE CYLINDER 排土板シリンダー				
ARM CYLINDER アームシリンダー				SWING CYLINDER スウィングシリンダー				
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー		OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ (小)		OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー				
MAIN PUMP メインポンプ		NORMAL 正常		OIL LEAKAGE 油漏れあり		COMMENT: コメント :		
SWIVEL JOINT スイベルジョイント		OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ (小)		HYD OIL LEVEL 作動油の量		NEED TO BE FILLED 要補充		
CONTROL VALVE コントロールバルブ		OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ (小)		MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー		YES 有		
ENGINE / エンジン								
MAKER / メーカー		ISUZU		MODEL / モデル		4JJ1		
ENGINE SOUND エンジン音		NORMAL 正常		COOLING WATER 冷却水		NORMAL 適量		
EXHAUST COLOR 排気色		WHITE 白煙		BATTERY バッテリー		NORMAL 正常		
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		OIL LEAKAGE (SMALL)油漏れ(小)		OIL CONDITION オイル コンディション		NORMAL 正常		
COMMENT :		タービン不良、マフラーから白煙(大)						
コメント :		Turbocharger malfunction, white smoke from the exhaust						
OPERATION / 操作								
BUCKET PIN, BOSS/ バケット ピン・ボス		D		(GRADE A-E)				
ARM PIN, BOSS / アーム ピン・ボス		D		(GRADE A-E)				
BOOM PIN, BOSS / ブーム ピン・ボス		C		(GRADE A-E)				
SWING BRAKE 旋回ブレーキ		NORMAL 正常						
SWING TABLE CONDITION/ 旋回ガタ		C		(GRADE A-E)				
COMMENT :								
コメント :								
UNDERCARRIAGE / 足回り								
SHOE TYPE : シュータイプ :		STEEL + PAD 鉄シュー+パッド			SHOE WIDTH シュー幅			500 mm
		LEFT 左			RIGHT 右			
TRAVELLING / 走行		NORMAL/ 正常			NORMAL/ 正常			
PIN BUSH / ピンブッシュ		C			C			
LINK / リンク		C			C			
ADJUST / アジャスト		C			C			
UPPER ROLLER / キャリアローラー		C			C			
LOWER ROLLER / トラック ローラー		C			C			
○:NORMAL 正常 ●:OIL LEAKAGE 油漏れ		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○			○ ○ ○ ○ ○ ○ ○			
COMMENT コメント		Drive motor has oil leakage 走行モーター油にじみ			Drive motor has oil leakage 走行モーター油にじみ			
OTHERS / その他								
COMMENT コメント		Crane error クレーンエラー			Bottom plate oil leak (see photo) 底板オイル漏れ(写真参照)			