

EXCAVATOR/ ショベル											
BASIC INFORMATION / 基本情報											
MAKER/MODEL メーカー/型式		YANMAR B50-2		SERIAL No. 製造番号		21422B		MFG YEAR 年式		1993	
HOUR METER 稼動時間計		9370		Hr		HOUR METER REPLACED AT: (稼動時間計交換時:				Hr)	
Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる				D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理							
B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み				E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換							
C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼動時間相応											
HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど											
BOOM CYLINDER ブームシリンダー		OIL LEAKAGE (MIDDLE) 油漏れ(中)				BLADE CYLINDER 排土板シリンダー					
ARM CYLINDER アームシリンダー				SWING CYLINDER スウィングシリンダー							
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー				OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー							
MAIN PUMP メインポンプ						COMMENT: コメント :					
SWIVEL JOINT スイベルジョイント				HYD OIL LEVEL 作動油の量		NEED TO BE FILLED 要補充					
CONTROL VALVE コントロールバルブ				MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー		NONE 無					
ENGINE / エンジン											
MAKER / メーカー				MODEL / モデル							
ENGINE SOUND エンジン音		NORMAL 正常		COOLING WATER 冷却水		NORMAL 適量					
EXHAUST COLOR 排気色		NORMAL 正常		BATTERY バッテリー		NEED TO BE CHARGED 要充電					
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		OIL LEAKAGE (LARGE)油漏れ(大)				OIL CONDITION オイル コンディション		NORMAL 正常			
COMMENT : コメント :											
OPERATION / 操作											
BUCKET PIN, BOSS/ バケット ピン・ボス						(GRADE A-E)					
ARM PIN, BOSS / アーム ピン・ボス						(GRADE A-E)					
BOOM PIN, BOSS / ブーム ピン・ボス						(GRADE A-E)					
SWING BRAKE 旋回ブレーキ											
SWING TABLE CONDITION/ 旋回ガタ						(GRADE A-E)					
COMMENT : コメント :						No bucket/バケットなし Large oil leak from hydraulic hose/油圧ホースから油漏れ大					
UNDERCARRIAGE / 足回り											
SHOE TYPE : シュータイプ :		RUBBER ゴム				SHOE WIDTH シュー幅		400 mm			
		LEFT 左				RIGHT 右					
TRAVELLING / 走行											
PIN BUSH / ピンブッシュ											
LINK / リンク											
ADJUST / アジャスト											
UPPER ROLLER / キャリアローラー		C				C					
LOWER ROLLER / トラック ローラー		C				C					
○: NORMAL 正常 ●: OIL LEAKAGE 油漏れ		○ ○ ○ ○				○ ○ ○ ○					
COMMENT コメント											
OTHERS / その他											
COMMENT コメント		Operation could not be confirmed for oil shortage. 作動油不足につき動作確認できず。						Missing Plate 銘板なし			