

EXCAVATOR/パワーショベル

BASIC INFORMATION / 基本情報

MAKER/MODEL メーカー/型式	Hitachi / ZX200-6		SERIAL No. 製造番号	506607	MFG YEAR 年式	2019
HOUR METER 稼動時間計	6835	Hr	HOUR METER REPLACED AT: (稼動時間計交換時:		Hr)	
OPTIONS オプション	BLADE 排土板 NO/無	CRANE クレーン YES/有	PIPING 配管 NO/無	BODY CONDITION 外観状態 (GRADE A-E)	C	
COLOR 機体色	REPAINTED 再塗装		COCKPIT 運転席	CABIN キャビン		
COMMENT: コメント:	Start Password: 1371 始動パスワード 1371					
Grade Reference:	A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる			D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理		
	B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み			E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換		
	C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼動時間相応					

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

BOOM CYLINDER ブームシリンダー		BLADE CYLINDER 排土板シリンダー	
ARM CYLINDER アームシリンダー	OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ (小)		
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー		OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー	
MAIN PUMP メインポンプ	NORMAL 正常	COMMENT: コメント:	
SWIVEL JOINT スィベルジョイント		HYD OIL LEVEL 作動油の量	GOOD 適量
GENERAL COMMENT 総合コメント			

ENGINE / エンジン

MAKER メーカー	Isuzu	MODEL モデル	4HK1X
EPA STICKER	YES / 有	ENGINE SOUND エンジン音	NORMAL 正常
EXHAUST COLOR 排気色	NORMAL 正常	COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		BATTERY バッテリー	NEED TO BE CHARGED 要充電
COMMENT コメント	:	OIL CONDITION オイル コンディション	COMMENT: コメント:

OPERATION SYSTEM / 操作系

AIR CONDITIONING 空調	AIR CONDITIONER エアコン	
TRAVELLING SPEED CHANGE 走行スピード切替	YES 有	
MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー	YES 有	
ARM CRANE アームクレーン	YES 有	
MONITOR DISPLAY モニターディスプレイ	YES 有	Around View Monitor アラウンドビューモニター
AUTO IDLING オートアイドル	YES 有	

