

## EXCAVATOR/パワーショベル

## BASIC INFORMATION / 基本情報

MAKER/MODEL メーカー/型式	HITACHI / ZX870H-3		SERIAL No. 製造番号	HCM1JC00C0 002002	MFG YEAR 年式	2006
HOUR METER 稼動時間計	3850	Hr	HR METER: WORKING アワメータ: 稼動	HOUR METER REPLACED AT: (稼動時間計交換時:		Hr)
OPTIONS オプション	BLADE 排土板 NO/無	CRANE クレーン NO/無	PIPING 配管 YES/有	BODY CONDITION 外観状態 (GRADE A-E)		B
COLOR 機体色	REPAINTED 再塗装		COCKPIT 運転席	CABIN キャビン		
COMMENT: コメント:	DISMANTLED( Boom, Arm, Bucket, C/W ) 解体済み ブーム、アーム、バケツ、カウンターウエイト					
Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる			D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理			
B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み			E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換			
C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼動時間相応						

## HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE &amp; OTHERS / 油圧系 油漏れなど

BOOM CYLINDER ブームシリンダー	BLADE CYLINDER 排土板シリンダー	
ARM CYLINDER アームシリンダー		
BUCKET CYLINDER バケツシリンダー	OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー	
MAIN PUMP メインポンプ	NORMAL 正常	COMMENT: コメント:
SWIVEL JOINT スイベルジョイント	HYD OIL LEVEL 作動油の量	GOOD 適量
GENERAL COMMENT 総合コメント		

## ENGINE / エンジン

MAKER メーカー	ISUZU	MODEL モデル	6WG1
EPA STICKER	YES / 有	ENGINE SOUND エンジン音	NORMAL 正常
EXHAUST COLOR 排気色	NORMAL 正常	COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ	Oil pan- smudge (オイルパンしみ- 小) small	BATTERY バッテリー	NORMAL 正常
		OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常
COMMENT コメント	: Muffler-new マフラー新品		

## OPERATION SYSTEM / 操作系

AIR CONDITIONING 空調	AIR CONDITIONER エアコン
TRAVELLING SPEED CHANGE 走行スピード切替	YES 有
MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー	NONE 無
ARM CRANE アームクレーン	NONE 無
MONITOR DISPLAY モニターディスプレイ	YES 有
AUTO IDLING オートアイドル	YES 有



**FRONT / 作業機**

BUCKET バケツ	STD スタンダード	Width: 1800mm Height:1400mm 幅1800mm 高さ1400mm
BUCKET PIN, BOSS バケツ ピン・ボス	C	(GRADE A-E)
ARM アーム	STD 標準	(3,7m)
ARM PIN, BOSS アーム ピン・ボス	C	(GRADE A-E)
BOOM ブーム	STD 標準	(8,4m)
BOOM PIN, BOSS ブーム ピン・ボス	C	(GRADE A-E)
SWING BRAKE 旋回ブレーキ	NORMAL 正常	
SWING TABLE CONDITION 旋回ガタ	C	(GRADE A-E)
COMMENT: コメント:		

**UNDERCARRIAGE / 足回り**

SHOE TYPE : STEEL シュータイプ : 鉄	SHOE WIDTH : 650 mm シュー幅
---------------------------------	-----------------------------

	LEFT 左	RIGHT 右
TRAVELLING 走行		NORMAL 正常
PIN BUSH ピンブッシュ	C	C
LINK リンク	C	C
ADJUST アジャスト	C	C
UPPER ROLLER キャリアローラー	C	C
LOWER ROLLER トラックローラー	C	C
○: NORMAL 正常 ●: OIL LEAKAGE 油漏れ ×: MISSING 欠品	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
COMMENT コメント		



CM1JC00C000200