

## EXCAVATOR/パワーショベル

## BASIC INFORMATION / 基本情報

MAKER/MODEL メーカー/型式	Hitachi/ ZX110-3	SERIAL No. 製造番号	20613	MFG YEAR 年式	2013
HOUR METER 稼働時間計	3735 Hr	HOUR METER REPLACED AT: (稼働時間計交換時:		Hr)	
OPTIONS オプション	BLADE 排土板 NO/無	CRANE クレーン NO/無	PIPING 配管 NO/無	BODY CONDITION 外観状態 (GRADE A-E)	C
COLOR 機体色	REPAINTED 再塗装	COCKPIT 運転席	CABIN キャビン		
COMMENT: コメント:	* Cabin rear glass- come unstuck, rattling キャビン後方ガラスがはがれてがたがた音がする				
Grade Reference:	A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼働時間相応		D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理 E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換		

## HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE &amp; OTHERS / 油圧系 油漏れなど

BOOM CYLINDER ブームシリンダー	BLADE CYLINDER 排土板シリンダー	
ARM CYLINDER アームシリンダー		
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー	OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー	
MAIN PUMP メインポンプ	NORMAL 正常	COMMENT: コメント:
		Oil smudge from hose ホースからオイルにじみ
SWIVEL JOINT スイベルジョイント	HYD OIL LEVEL 作動油の量	GOOD 適量
GENERAL COMMENT 総合コメント		

## ENGINE / エンジン

MAKER メーカー	Isuzu	MODEL モデル	4JJ1
EPA STICKER		ENGINE SOUND エンジン音	NORMAL 正常
EXHAUST COLOR 排気色	NORMAL 正常	COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		BATTERY バッテリー	NORMAL 正常
		OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常
COMMENT コメント	: Blow-by (L) : ブローバイ(小)		

## OPERATION SYSTEM / 操作系

AIR CONDITIONING 空調	AIR CONDITIONER エアコン	
TRAVELLING SPEED CHANGE 走行スピード切替	YES 有	
MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー	YES 有	
ARM CRANE アームクレーン	NONE 無	
MONITOR DISPLAY モニターディスプレイ	YES 有	rear-view monitor バックモニター
AUTO IDLING オートアイドル	YES 有	

