

ROLLER / ローラー							
BASIC INFORMATION 基本情報							
MAKER/MODEL メーカー/型式		HITACHI/CC150C-2		SERIAL No. 製造番号	10226	MFG YEAR 年式	2005
HOUR METER 稼動時間計		5943		Hr			
COMMENT: コメント:							
Grade Reference: A:NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる B:GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み C:APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼動時間相応 D:WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPARING / 作動可能だが劣化大・要修理 E:NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換							
HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど							
MAIN PUMP メインポンプ		NORMAL 正常		HYD OIL LEVEL 作動油の量		NEED TO BE FILLED 要補充	
GENERAL COMMENT 総合コメント		oil leak - large 油漏れ大					
ENGINE エンジン							
MAKER メーカー		ISUZU		MODEL モデル		3LD2	
EXHAUST COLOR 排気色		NORMAL 正常		ENGINE SOUND エンジン音		NORMAL 正常	
BATTERY バッテリー		NORMAL 正常		COOLING WATER 冷却水		NORMAL 適量	
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ (小)		OIL CONDITION オイル コンディション		NORMAL 正常	
COMMENT: head gasket oil smudged コメント: ヘッドガスケット 油にじみ							
OPERATION SYSTEM 操作系							
STEERING ハンドル		C		(GRADE A-E)			
BRAKE ブレーキ		C		(GRADE A-E)			
WATER SPRINKLER 散水装置		あり/ EQUIPPED					
LIQUID SPRAY 散油装置		なし/ NOT EQUIPPED					
VIBRATION 振動装置		あり/ EQUIPPED		switch fail ・ doesn't work スイッチ故障・機能しない			
COMMENT: コメント:							
TRAVELLING / 走行系							
TRAVELLING 走行		NORMAL/ 正常					
COMMENT コメント							