

EXCAVATOR/パワーショベル		BASIC INFORMATION / 基本情報			
MAKER/MODEL メーカー/型式		Hitachi / ZX110-3		SERIAL No. 製造番号	20850
				MFG YEAR 年式	2014
HOUR METER 稼働時間計		6467	Hr	HR METER: WORKING アワメータ: 稼働	
				HOUR METER REPLACED AT: (稼働時間計交換時: Hr)	
OPTIONS オプション	BLADE 排土板	CRANE クレーン	PIPING 配管	BODY CONDITION 外観状態 (GRADE A-E)	
	NO/無	YES/有	NO/無	C	
COLOR 機体色	REPAINTED 再塗装			COCKPIT 運転席	CABIN キャビン
COMMENT: コメント:					
Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる					
D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理					
B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み					
E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換					
C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼働時間相応					

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど			
BOOM CYLINDER ブームシリンダー		BLADE CYLINDER 排土板シリンダー	
ARM CYLINDER アームシリンダー			
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー		OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー	
MAIN PUMP メインポンプ	NORMAL 正常	COMMENT: コメント:	
SWIVEL JOINT スィベルジョイント	OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ (小)	HYD OIL LEVEL 作動油の量	GOOD 適量
GENERAL COMMENT 総合コメント			

ENGINE / エンジン			
MAKER メーカー	Isuzu	MODEL モデル	4JJ1
EPA STICKER	YES / 有	ENGINE SOUND エンジン音	NORMAL 正常
EXHAUST COLOR 排気色	NORMAL 正常	COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		BATTERY バッテリー	NORMAL 正常
		OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常
COMMENT : コメント :			



OPERATION SYSTEM / 操作系			
AIR CONDITIONING 空調	AIR CONDITIONER エアコン		
TRAVELLING SPEED CHANGE 走行スピード切替	YES 有		
MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー	YES 有		
ARM CRANE アームクレーン	YES 有		
MONITOR DISPLAY モニターディスプレイ	YES 有	Rear view monitor 後方モニター	
AUTO IDLING オートアイドル	YES 有		

FRONT / 作業機

BUCKET バケット	STD スタンダード		
BUCKET PIN, BOSS バケット ピン・ボス	C - D	(GRADE A-E)	カク Loose
ARM アーム	STD 標準		
ARM PIN, BOSS アーム ピン・ボス	C	(GRADE A-E)	
BOOM ブーム	STD 標準		
BOOM PIN, BOSS ブーム ピン・ボス	C	(GRADE A-E)	
SWING BRAKE 旋回ブレーキ	NORMAL 正常		
SWING TABLE CONDITION 旋回ガタ	C	(GRADE A-E)	
COMMENT: コメント:			

UNDERCARRIAGE / 足回り

SHOE TYPE : STEEL シュータイプ : 鉄		SHOE WIDTH シュー幅		700	mm
LEFT 左			RIGHT 右		
TRAVELLING 走行			NORMAL 正常		
PIN BUSH ピンブッシュ			C		
LINK リンク			C		
ADJUST アジャスト			C		
UPPER ROLLER キャリアローラー			C		
LOWER ROLLER トラック ローラー			C		
○ : NORMAL 正常 ● : OIL LEAKAGE 油漏れ × : MISSING 欠品			○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		
COMMENT コメント					



底板に作動油にじみ
Hyd. oil smudge on bottom plate

20850