

EXCAVATOR/ ショベル											
BASIC INFORMATION / 基本情報											
MAKER/MODEL メーカー/型式		HITACHI / ZX75US-3		SERIAL No. 製造番号		65886		MFG YEAR 年式		2014	
HOUR METER 稼動時間計		4913		Hr		HOUR METER REPLACED AT: (稼動時間計交換時:				Hr)	
Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる				D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理							
B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み				E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換							
C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼動時間相応											
HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど											
BOOM CYLINDER ブームシリンダー						BLADE CYLINDER 排土板シリンダー					
ARM CYLINDER アームシリンダー						SWING CYLINDER スウィングシリンダー					
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー						OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー					
MAIN PUMP メインポンプ		NORMAL 正常				COMMENT: コメント :					
SWIVEL JOINT スイベルジョイント						HYD OIL LEVEL 作動油の量		GOOD 適量			
CONTROL VALVE コントロールバルブ		OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ (小)				MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー		YES 有			
ENGINE / エンジン											
MAKER / メーカー		ISUZU				MODEL / モデル		4LE2			
ENGINE SOUND エンジン音		NORMAL 正常				COOLING WATER 冷却水		NEED TO BE FILLED 要補充			
EXHAUST COLOR 排気色		NORMAL 正常				BATTERY バッテリー		NORMAL 正常			
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		OIL LEAKAGE (SMALL)油漏れ(小)				OIL CONDITION オイル コンディション		NORMAL 正常			
COMMENT : コメント :											
OPERATION / 操作											
BUCKET PIN, BOSS/ バケット ピン・ボス				C				(GRADE A-E)			
ARM PIN, BOSS / アーム ピン・ボス				C				(GRADE A-E)			
BOOM PIN, BOSS / ブーム ピン・ボス				C				(GRADE A-E)			
SWING BRAKE 旋回ブレーキ		NORMAL 正常									
SWING TABLE CONDITION/ 旋回ガタ				C				(GRADE A-E)			
COMMENT : コメント :											
UNDERCARRIAGE / 足回り											
SHOE TYPE : シュータイプ :		STEEL 鉄				SHOE WIDTH シュー幅		450 mm			
		LEFT 左				RIGHT 右					
TRAVELLING / 走行		NORMAL/ 正常				NORMAL/ 正常					
PIN BUSH / ピンブッシュ		C				C					
LINK / リンク		C				C					
ADJUST / アジャスト		C				C					
UPPER ROLLER / キャリアローラー		C				C					
LOWER ROLLER / トラック ローラー		C				C					
○: NORMAL 正常 ●: OIL LEAKAGE 油漏れ		○ ○ ○ ○ ○				○ ○ ○ ○ ○					
COMMENT コメント											
OTHERS / その他											
COMMENT コメント		Boom does not go up due to malfunction 動作不良によりブーム上がらない									