

EXCAVATOR/パワーショベル

BASIC INFORMATION / 基本情報

MAKER/MODEL メーカー/型式	Komatsu / PC120-6EO		SERIAL No. 製造番号	70918	MFG YEAR 年式	2003
HR METER 稼働時間計	4617	Hr	HR METER: WORKING アフメータ: 稼働	HOUR METER REPLACED AT: (稼働時間計交換時:		Hr)
OPTIONS オプション	BLADE 排土板 NO/無	CRANE クレーン NO/無	PIPING 配管 NO/無	BODY CONDITION 外観状態 (GRADE A-E) C		
COLOR 機体色	GENUINE 純正色		COCKPIT 運転席	CABIN キャビン		
COMMENT: コメント:						
Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼働時間相応 D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理 E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換						

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

BOOM CYLINDER ブームシリンダー	右 右	OIL SLUDGE 油: ねじみ	BLADE CYLINDER 排土板シリンダー
ARM CYLINDER アームシリンダー			
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー			OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー
MAIN PUMP メインポンプ	NORMAL 正常		COMMENT: コメント:
SWIVEL JOINT スィベルジョイント			HYD OIL LEVEL 作動油の量
			GOOD 適量
GENERAL COMMENT 総合コメント			

ENGINE / エンジン

MAKER メーカー	Komatsu	MODEL モデル	SAA4D102E-2
EPA STICKER	YES / 有	ENGINE SOUND エンジン音	NORMAL 正常
EXHAUST COLOR 排気色	NORMAL 正常	COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		BATTERY バッテリー	NORMAL 正常
		OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常
COMMENT コメント	:		

OPERATION SYSTEM / 操作系

AIR CONDITIONING 空調	W/HEATER & COOLER ヒーター&クーラー
TRAVELLING SPEED CHANGE 走行スピード切替	YES 有
MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー	NONE 無
ARM CRANE アームクレーン	NONE 無
MONITOR DISPLAY モニターディスプレイ	YES 有
AUTO IDLING オートアイドル	YES 有

