

EXCAVATOR/パワーショベル

BASIC INFORMATION / 基本情報

MAKER/MODEL メーカー/型式	Komatsu/PC138US-2E1		SERIAL No. 製造番号	6676	MFG YEAR 年式	2006
HR METER 稼働時間計	6427	Hr	HR METER: WORKING アワメータ: 稼働		HR METER REPLACED AT: (稼働時間計交換時:	Hr)
OPTIONS オプション	BLADE 排土板 NO/無	CRANE クレーン YES/有	PIPING 配管 NO/無	BODY CONDITION 外観状態 (GRADE A-E) C		
COLOR 機体色	DIFFERENT COLOR 指定色		COCKPIT 運転席	CABIN キャビン		
COMMENT: コメント:						
Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼働時間相応 D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理 E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換						

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

BOOM CYLINDER ブームシリンダー		BLADE CYLINDER 排土板シリンダー	
ARM CYLINDER アームシリンダー		SWING CYLINDER スイングシリンダー	
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー		OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー	
MAIN PUMP メインポンプ	NORMAL 正常		COMMENT: コメント:
TRACK PIPING 走行配管		SWIVEL JOINT スイベルジョイント	
HYD HOSE DAMAGE 油圧ホース損傷・劣化	C	(GRADE A-E)	HYD OIL LEVEL 作動油の量 GOOD 適量
HYD PIPING DAMAGE 油圧配管変形・油漏れ	C	(GRADE A-E)	GENERAL COMMENT 総合コメント

ENGINE / エンジン

MAKER メーカー	Komatsu	MODEL モデル	SAA4D95LE-3
SERIAL No. 製造番号	112964	EPA STICKER EPAステッカー	YES 有
EXHAUST EMISSION 排ガス対策基準	TIER ()次排ガス対策	ENGINE SOUND エンジン音	NORMAL 正常
EXHAUST COLOR 排気色	NORMAL 正常	COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量
BLOW BY ブローバイ	C (GRADE A-E)	BATTERY バッテリー	NORMAL 正常
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常
COMMENT コメント	:		

OPERATION SYSTEM / 操作系

AIR CONDITIONING 空調	AIR CONDITIONER エアコン
TRAVELLING SPEED CHANGE 走行スピード切替	YES 有
MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー	
ARM CRANE アームクレーン	YES 有 Working 動作稼働
MONITOR DISPLAY モニターディスプレイ	YES 有
AUTO IDLING オートアイドル	YES 有

