

MINI-EXCAVATOR/ミニパワーショベル

BASIC INFORMATION / 基本情報

MAKER/MODEL メーカー/型式	Hitachi/ EX15U-3	SERIAL No. 製造番号	43306	MFG YEAR 年式	2006
HOUR METER 稼働時間計	5101 Hr	HOUR METER REPLACED AT: (稼働時間計交換時:		Hr)	
OPTIONS オプション	BLADE 排土板 YES/有	CRANE クレーン NO/無	PIPING 配管 NO/無	BODY CONDITION 外観状態 (GRADE A-E)	D
COLOR 機体色	GENUINE 純正色	COCKPIT 運転席	CANOPY キャノピー		
COMMENT: コメント:	Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼働時間相応 D: WORKABLE BUT DEGRADED, NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理 E: NOT WORKABLE, MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換				

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

BOOM CYLINDER ブームシリンダー	OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ (小)	BLADE CYLINDER 排土板シリンダー	
ARM CYLINDER アームシリンダー		SWING CYLINDER スイングシリンダー	
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー		OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー	
MAIN PUMP メインポンプ	NORMAL 正常	COMMENT: コメント:	
TRACK PIPING 走行配管		SWIVEL JOINT スイベルジョイント	
HYD HOSE DAMAGE 油圧ホース損傷・劣化	C (GRADE A-E)	HYD OIL LEVEL 作動油の量	NEED TO BE FILLED 要補充
HYD PIPING DAMAGE 油圧配管変形・油漏れ	C (GRADE A-E)	GENERAL COMMENT 総合コメント	

ENGINE / エンジン

MAKER メーカー	Kubota	MODEL モデル	D782-K2A
SERIAL No. 製造番号		EPA STICKER EPAステッカー	YES 有
EXHAUST EMISSION 排ガス対策基準	TIER ()次排ガス対策	ENGINE SOUND エンジン音	NORMAL 正常
EXHAUST COLOR 排気色	NORMAL 正常	COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量
BLOW BY ブローバイ	C (GRADE A-E)	BATTERY バッテリー	NEED TO BE CHARGED 要充電
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常
COMMENT コメント	:		

OPERATION SYSTEM / 操作系

AIR CONDITIONING 空調	
TRAVELLING SPEED CHANGE 走行スピード切替	YES 有
MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー	NONE 無
ARM CRANE アームクレーン	NONE 無
MONITOR DISPLAY モニターディスプレイ	NONE 無
AUTO IDLING オートアイドル	NONE 無

