

## EXCAVATOR/ ショベル

## BASIC INFORMATION / 基本情報

|   |                           |  |                   |                |             |
|---|---------------------------|--|-------------------|----------------|-------------|
| MAKER/MODEL<br>メーカー/型式                                      | <b>KOBELCO / SK75UR-5</b> | SERIAL No.<br>製造番号                                       | <b>YR09-09248</b> | MFG YEAR<br>年式 | <b>2013</b> |
| HOUR METER<br>稼働時間計   | <b>5650</b> Hr            | HOUR METER REPLACED AT:<br>(稼働時間計交換時:                    | Hr)               |                |             |
| Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる |                           | D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理 |                   |                |             |
| B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み                     |                           | E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換             |                   |                |             |
| C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼働時間相応     |                           |  |                   |                |             |

## HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE &amp; OTHERS / 油圧系 油漏れなど

|                              |                                |                               |            |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| BOOM CYLINDER<br>ブームシリンダー    | OIL LEAKAGE (SMALL)<br>油漏れ (小) | BLADE CYLINDER<br>排土板シリンダー    |            |
| ARM CYLINDER<br>アームシリンダー     | OIL LEAKAGE (SMALL)<br>油漏れ (小) | SWING CYLINDER<br>スウィングシリンダー  |            |
| BUCKET CYLINDER<br>バケットシリンダー |                                | OFFSET CYLINDER<br>オフセットシリンダー |            |
| MAIN PUMP<br>メインポンプ          | NORMAL<br>正常                   | COMMENT:<br>コメント :            |            |
| SWIVEL JOINT<br>スィベルジョイント    |                                | HYD OIL LEVEL<br>作動油の量        | GOOD<br>適量 |
| CONTROL VALVE<br>コントロールバルブ   |                                | MULTI-CONTROL VALVE<br>マルチレバー | YES<br>有   |

## ENGINE / エンジン

|                          |  |                              |              |
|--------------------------|--|------------------------------|--------------|
| MAKER / メーカー             | <b>ISUZU</b>                                     | MODEL / モデル                  | <b>4LE2</b>  |
| ENGINE SOUND<br>エンジン音    | NORMAL<br>正常                                     | COOLING WATER<br>冷却水         | NORMAL<br>適量 |
| EXHAUST COLOR<br>排気色     | NORMAL<br>正常                                     | BATTERY<br>バッテリー             | NORMAL<br>正常 |
| OIL LEAKAGE<br>エンジン周辺油漏れ | OIL LEAKAGE (SMALL)油漏れ(小)<br>ヘッドカバー / Head cover | OIL CONDITION<br>オイル コンディション | NORMAL<br>正常 |
| COMMENT<br>コメント :        |  |                              |              |

## OPERATION / 操作

|                              |              |             |
|------------------------------|--------------|-------------|
| BUCKET PIN, BOSS/ バケット ピン・ボス | <b>C</b>     | (GRADE A-E) |
| ARM PIN, BOSS / アーム ピン・ボス    | <b>C</b>     | (GRADE A-E) |
| BOOM PIN, BOSS / ブーム ピン・ボス   | <b>C</b>     | (GRADE A-E) |
| SWING BRAKE<br>旋回ブレーキ        | NORMAL<br>正常 |             |
| SWING TABLE CONDITION/ 旋回ガタ  | <b>C</b>     | (GRADE A-E) |
| COMMENT<br>コメント :            |              |             |

## UNDERCARRIAGE / 足回り

|                                 |   |                    |               |
|---------------------------------|---|--------------------|---------------|
| SHOE TYPE :<br>シュータイプ :         | STEEL + PAD<br>鉄シュー+パッド   | SHOE WIDTH<br>シュー幅 | <b>450</b> mm |
|                                 | LEFT 左  | RIGHT 右            |               |
| TRAVELLING / 走行                 | NORMAL/ 正常  | NORMAL/ 正常         |               |
| PIN BUSH / ピンブッシュ               | <b>C</b>  | <b>C</b>           |               |
| LINK / リンク                      | <b>C</b>  | <b>C</b>           |               |
| ADJUST / アジャスト                  | <b>C</b>  | <b>C</b>           |               |
| UPPER ROLLER / キャリアローラー         | <b>C</b>  | <b>C</b>           |               |
| LOWER ROLLER / トラック ローラー        | <b>C</b>  | <b>C</b>           |               |
| ○: NORMAL 正常 ●: OIL LEAKAGE 油漏れ | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   | ○ ○ ● ○ ○ ○ ○      |               |
| COMMENT<br>コメント                 | Left travel motor has been repaired (2020.06)<br>左走行モーター修理歴あり (2020.06) |                    |               |

## OTHERS / その他

COMMENT  
コメント