

CRAWLER DUMPER/キャリアダンプ

BASIC INFORMATION 基本情報

MAKER/MODEL メーカー/型式	IHI IC75	SERIAL No. 製造番号	CA003341	MFG YEAR 年式	2015
HOURLY METER 稼働時間計	3912 Hr				

Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる
 B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み
 C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼働時間相応
 D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理
 E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

DUMP CYLINDER
ダンプシリンダー

MAIN PUMP メインポンプ	NORMAL 正常	COMMENT: コメント:
HYD OIL LEVEL 作動油の量	GOOD 適量	GENERAL COMMENT 総合コメント

ENGINE エンジン

MAKER メーカー	ISUZU	MODEL モデル	6HK1
COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量	BATTERY バッテリー	NEED TO BE CHARGED 要充電
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常

UNDERCARRIAGE 足回り

SHOE TYPE : RUBBER SHOE WIDTH : 700 mm
 シュータイプ : ゴム シュー幅

	LEFT 左	RIGHT 右
TRAVEL MOTOR 走行モータ	NORMAL 正常	NORMAL 正常
SPROCKET スプロケット		
UPPER ROLLER キャリアローラー	C	C
LOWER ROLLER トラックローラー	C	C
○: NORMAL 正常 ●: OIL LEAKAGE 油漏れ ×: MISSING 欠品	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
COMMENT コメント		