

| EXCAVATOR/パワーショベル                                           |                     | BASIC INFORMATION / 基本情報 |              |                                       |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------|
| MAKER/MODEL<br>メーカー/型式                                      |                     | SUMITOMO / SH120-5       |              | SERIAL No.<br>製造番号                    | BH2189        |
|                                                             |                     |                          |              | MFG YEAR<br>年式                        | 2013          |
| HOUR METER<br>稼働時間計                                         |                     | 21352                    | Hr           | HR METER: WORKING<br>アワメータ: 稼働        |               |
|                                                             |                     |                          |              | HOUR METER REPLACED AT:<br>(稼働時間計交換時: | Hr)           |
| OPTIONS<br>オプション                                            | BLADE<br>排土板        | CRANE<br>クレーン            | PIPING<br>配管 | BODY CONDITION<br>外観状態 (GRADE A-E)    |               |
|                                                             | NO/無                | NO/無                     | YES/有        | C                                     |               |
| COLOR<br>機体色                                                | REPAINTED<br>再塗装    |                          |              | COCKPIT<br>運転席                        | CABIN<br>キャビン |
| COMMENT:<br>コメント:                                           | HIGH CABIN<br>ハイキャブ |                          |              |                                       |               |
| Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる |                     |                          |              |                                       |               |
| D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理    |                     |                          |              |                                       |               |
| B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み                     |                     |                          |              |                                       |               |
| E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換                |                     |                          |              |                                       |               |
| C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼働時間相応     |                     |                          |              |                                       |               |

| HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど |                                                   |                               |                                      |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| BOOM CYLINDER<br>ブームシリンダー                        | OIL LEAKAGE (SMALL)<br>油漏れ (小)                    | BLADE CYLINDER<br>排土板シリンダー    |                                      |
| ARM CYLINDER<br>アームシリンダー                         |                                                   |                               |                                      |
| BUCKET CYLINDER<br>バケットシリンダー                     |                                                   | OFFSET CYLINDER<br>オフセットシリンダー |                                      |
| MAIN PUMP<br>メインポンプ                              | NORMAL<br>正常                                      | OIL LEAKAGE<br>油漏れあり          | COMMENT: 配管ホース<br>コメント: HOSE + PIPE. |
| SWIVEL JOINT<br>スィベルジョイント                        |                                                   | HYD OIL LEVEL<br>作動油の量        | GOOD<br>適量                           |
| GENERAL COMMENT<br>総合コメント                        | oil smudge from Control valve<br>コントロールバルブ オイルにじみ |                               |                                      |

| ENGINE / エンジン            |              |                              |              |
|--------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| MAKER<br>メーカー            | ISUZU        | MODEL<br>モデル                 | 4JJ1         |
| EPA STICKER              | NO / 無       | ENGINE SOUND<br>エンジン音        | NORMAL<br>正常 |
| EXHAUST COLOR<br>排気色     | NORMAL<br>正常 | COOLING WATER<br>冷却水         | NORMAL<br>適量 |
| OIL LEAKAGE<br>エンジン周辺油漏れ |              | BATTERY<br>バッテリー             | NORMAL<br>正常 |
|                          |              | OIL CONDITION<br>オイル コンディション | NORMAL<br>正常 |
| COMMENT<br>コメント          |              |                              |              |



| OPERATION SYSTEM / 操作系              |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| AIR CONDITIONING<br>空調              | AIR CONDITIONER<br>エアコン |
| TRAVELLING SPEED CHANGE<br>走行スピード切替 | YES<br>有                |
| MULTI-CONTROL VALVE<br>マルチレバー       | NONE<br>無               |
| ARM CRANE<br>アームクレーン                | NONE<br>無               |
| MONITOR DISPLAY<br>モニターディスプレイ       | YES<br>有                |
| AUTO IDLING<br>オートアイドル              | YES<br>有                |

左コンソールボックス 破損

Left console box (in the cabin) is damaged.

| FRONT / 作業機                    |                                      |                           |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| BUCKET<br>バケット                 | Rotating timber grapple<br>回転木材グラップル |                           |
| BUCKET PIN, BOSS<br>バケット ピン・ボス | C                                    | (GRADE A-E)               |
| ARM<br>アーム                     | STD<br>標準                            |                           |
| ARM PIN, BOSS<br>アーム ピン・ボス     | C                                    | (GRADE A-E)               |
| BOOM<br>ブーム                    | OTHERS<br>その他                        | STRAIGHT BOOM<br>ストレートブーム |
| BOOM PIN, BOSS<br>ブーム ピン・ボス    | C                                    | (GRADE A-E)               |
| SWING BRAKE<br>旋回ブレーキ          | NORMAL<br>正常                         |                           |
| SWING TABLE CONDITION<br>旋回ガタ  | C                                    | (GRADE A-E)               |
| COMMENT:<br>コメント:              |                                      |                           |

| UNDERCARRIAGE / 足回り                                    |               |                      |                    |        |
|--------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|--------|
| SHOE TYPE :<br>シュータイプ                                  | OTHERS<br>その他 | FLAT SHOE<br>フラットシュー | SHOE WIDTH<br>シュー幅 | 500 mm |
|                                                        | LEFT 左        |                      | RIGHT 右            |        |
| TRAVELLING<br>走行                                       | NORMAL<br>正常  |                      | NORMAL<br>正常       |        |
| PIN BUSH<br>ピンブッシュ                                     | C             |                      | C                  |        |
| LINK<br>リンク                                            | C             |                      | C                  |        |
| ADJUST<br>アジャスト                                        | C             |                      | C                  |        |
| UPPER ROLLER<br>キャリアローラー                               | C             |                      | C                  |        |
| LOWER ROLLER<br>トラック ローラー                              | C             |                      | C                  |        |
| ○ : NORMAL 正常<br>● : OIL LEAKAGE 油漏れ<br>× : MISSING 欠品 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |                      | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○      |        |
| COMMENT<br>コメント                                        |               |                      |                    |        |



底板に作動油にじみあり  
Hyd. oil smudge on bottom plate

BH2189