

EXCAVATOR/ ショベル									
BASIC INFORMATION / 基本情報									
MAKER/MODEL メーカー/型式		HITACHI / ZX75UR-3		SERIAL No. 製造番号	51452	MFG YEAR 年式	2014		
HOUR METER 稼動時間計		5144 Hr		HOUR METER REPLACED AT: (稼動時間計交換時:		Hr)			
Grade Reference: A:NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる					D:WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理				
B:GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み					E:NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換				
C:APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼動時間相応									
HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど									
BOOM CYLINDER ブームシリンダー				BLADE CYLINDER 排土板シリンダー					
ARM CYLINDER アームシリンダー				SWING CYLINDER スウィングシリンダー					
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー				OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー					
MAIN PUMP メインポンプ		NORMAL 正常		ABNORMAL SOUND 異音あり		OIL LEAKAGE 油漏れあり		COMMENT: コメント	Noise : oil shortage 異音:オイル不足
SWIVEL JOINT スィベルジョイント		OIL LEAKAGE (MIDDLE) 油漏れ(中)		HYD OIL LEVEL 作動油の量		NEED TO BE FILLED 要補充			
CONTROL VALVE コントロールバルブ				MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー		YES 有			
ENGINE / エンジン									
MAKER / メーカー		ISUZU		MODEL / モデル		4LE2			
ENGINE SOUND エンジン音		NORMAL 正常		COOLING WATER 冷却水		NORMAL 適量			
EXHAUST COLOR 排気色		NORMAL 正常		BATTERY バッテリー		NORMAL 正常			
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ				OIL CONDITION オイル コンディション		NORMAL 正常			
COMMENT コメント									
OPERATION / 操作									
BUCKET PIN, BOSS/ バケット ピン・ボス		D		(GRADE A-E)					
ARM PIN, BOSS / アーム ピン・ボス		D		(GRADE A-E)					
BOOM PIN, BOSS / ブーム ピン・ボス		C		(GRADE A-E)					
SWING BRAKE 旋回ブレーキ		NORMAL 正常							
SWING TABLE CONDITION/ 旋回ガタ		C		(GRADE A-E)					
COMMENT コメント		Bucket : side cutter missing バケット: サイドカッター欠品							
UNDERCARRIAGE / 足回り									
SHOE TYPE : シュータイプ		STEEL + PAD 鉄シュー+パッド				SHOE WIDTH シュー幅		450	mm
	LEFT 左			RIGHT 右					
TRAVELLING / 走行		NORMAL/ 正常			NORMAL/ 正常				
PIN BUSH / ピンブッシュ		C			C				
LINK / リンク		C			C				
ADJUST / アジャスト		C			C				
UPPER ROLLER / キャリアローラー		C			C				
LOWER ROLLER / トラック ローラー		C			C				
○:NORMAL 正常 ●:OIL LEAKAGE 油漏れ		○ ○ ○ ○ ○			○ ○ ○ ○ ○				
COMMENT コメント									
OTHERS / その他									
COMMENT コメント		Crane クレーン			Arm : cruck(see photo) アーム:ヒビ(写真参照)				