

**CRAWLER DUMPER/キャリアダンプ**

**BASIC INFORMATION 基本情報**

MAKER/MODEL メーカー/型式	<b>KUBOTA RY-1200</b>	SERIAL No. 製造番号	<b>989014</b>	MFG YEAR 年式	<b>1999</b>
HOURLY METER 稼働時間計	<b>1011 Hr</b>	<b>※不働機 NOT WORKING MACHINE</b>			
Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる		D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理			
B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み		E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換			
C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼働時間相応					

**HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど**

DUMP CYLINDER ダンプシリンダー		COMMENT: コメント:
MAIN PUMP メインポンプ		
HYD OIL LEVEL 作動油の量	GENERAL COMMENT 総合コメント	

**ENGINE エンジン**

MAKER メーカー	<b>KUBOTA</b>	MODEL モデル	
COOLING WATER 冷却水		BATTERY バッテリー	<b>要交換 NEED TO CHANGE</b>
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		OIL CONDITION オイル コンディション	

**UNDERCARRIAGE 足回り**

SHOE TYPE : RUBBER シュータイプ : ゴム	SHOE WIDTH : 250 mm シュー幅
-----------------------------------	-----------------------------

	LEFT 左	RIGHT 右
TRAVEL MOTOR 走行モーター		
SPROCKET スプロケット		
UPPER ROLLER キャリアローラー		
LOWER ROLLER トラックローラー		
○: NORMAL 正常 ●: OIL LEAKAGE 油漏れ ×: MISSING 欠品	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
COMMENT コメント		