

CRAWLER DUMPER/キャリアダンプ

BASIC INFORMATION 基本情報

MAKER/MODEL メーカー/型式	KUBOTA RG-15Y-3	SERIAL No. 製造番号	71011	MFG YEAR 年式	2007
HR METER 稼働時間計	unknown Hr	※ 不動機 NOT WORKING MACHINE			
Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる		D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理			
B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み		E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換			
C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼働時間相応					

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

DUMP CYLINDER ダンプシリンダー		COMMENT: コメント:
MAIN PUMP メインポンプ		
HYD OIL LEVEL 作動油の量	GENERAL COMMENT 総合コメント	

ENGINE エンジン

MAKER メーカー	KUBOTA	MODEL モデル	Z482
COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量	BATTERY バッテリー	NEED TO BE CHANGED 要交換
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常

UNDERCARRIAGE 足回り

SHOE TYPE : RUBBER シュータイプ : ゴム	SHOE WIDTH シュー幅	230 mm
LEFT 左	RIGHT 右	
TRAVEL MOTOR 走行モータ		
SPROCKET スプロケット		
UPPER ROLLER キャリアローラー		
LOWER ROLLER トラックローラー		
○: NORMAL 正常 ●: OIL LEAKAGE 油漏れ ×: MISSING 欠品	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
COMMENT コメント		

※ カギ欠品 KEY MISSING
錆 RUSTY.