

CRAWLER DUMPER/キャリアダンプ

BASIC INFORMATION 基本情報

MAKER/MODEL **MOROOKA MST-2300** SERIAL No. **233132** MFG YEAR **1997**
 メーカー/型式 製造番号 年式

HOURLY METER **4811** Hr *本体刻印不明 (Engraved number on body is not identified)*
 稼働時間計

Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理 *identified*
 B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換
 C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼働時間相応

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

DUMP CYLINDER ダンプシリンダー	OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ (小)		
MAIN PUMP メインポンプ	NORMAL 正常	※ OIL LEAKAGE MODERATE (オイル漏れ中)	COMMENT: コメント:
HYD OIL LEVEL 作動油の量	NEED TO BE FILLED 要補充	GENERAL COMMENT 総合コメント	

ENGINE エンジン

MAKER メーカー	KOMATSU	MODEL モデル	SA6D108E-2-A
COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量	BATTERY バッテリー	NORMAL 正常
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ	OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ (小)	OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常

ENGINE HOOD BROKEN *BLACK EXHAUST GAS COME OUT AT STARTING*
 エンジンフード壊れ *始動時黒煙出*

UNDERCARRIAGE 足回り

SHOE TYPE : RUBBER SHOE WIDTH **750** mm
 シュータイプ : ゴム シュー幅

	LEFT 左	RIGHT 右
TRAVEL MOTOR 走行モータ	NORMAL 正常	NORMAL 正常
SPROCKET スプロケット	C	C
UPPER ROLLER キャリアローラー	C	C
LOWER ROLLER トラックローラー	C	C
○: NORMAL 正常 ●: OIL LEAKAGE 油漏れ ×: MISSING 欠品	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
COMMENT コメント		