

EXCAVATOR/パワーショベル

BASIC INFORMATION / 基本情報

MAKER/MODEL メーカー/型式	Hitachi / ZX225USR-5B	SERIAL No. 製造番号	303541	MFG YEAR 年式	2015
HOUR METER 稼働時間計	9608	Hr		HOUR METER REPLACED AT: (稼働時間計交換時:	Hr)
OPTIONS オプション	BLADE 排土板 NO/無	CRANE クレーン YES/有	PIPING 配管 NO/無	BODY CONDITION 外観状態 (GRADE A-E) C	
COLOR 機体色	GENUINE 純正色		COCKPIT 運転席	CABIN キャビン	
COMMENT: コメント:					
Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理 B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換 C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼働時間相応					

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

BOOM CYLINDER ブームシリンダー	BLADE CYLINDER 排土板シリンダー	
ARM CYLINDER アームシリンダー		
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー	OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ (小)	OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー
MAIN PUMP メインポンプ	NORMAL 正常	COMMENT: Hose smudge コメント: ホースしみ
SWIVEL JOINT スィベルジョイント	HYD OIL LEVEL 作動油の量	GOOD 適量
GENERAL COMMENT 総合コメント	Oil smudge from Control valve hose コントロールバルブホースしみ	

ENGINE / エンジン

MAKER メーカー	Isuzu	MODEL モデル	4HK1
EPA STICKER		ENGINE SOUND エンジン音	NORMAL 正常
EXHAUST COLOR 排気色	NORMAL 正常	COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		BATTERY バッテリー	NORMAL 正常
		OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常
COMMENT コメント	: Password input start : パスワード入力始動		

OPERATION SYSTEM / 操作系

AIR CONDITIONING 空調	AIR CONDITIONER エアコン	
TRAVELLING SPEED CHANGE 走行スピード切替	YES 有	
MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー	NONE 無	
ARM CRANE アームクレーン	YES 有	
MONITOR DISPLAY モニターディスプレイ	YES 有	Rear view monitor 後方モニター
AUTO IDLING オートアイドル	YES 有	

