

**CRAWLER DUMPER/キャリアダンプ**

**BASIC INFORMATION 基本情報**

MAKER/MODEL メーカー/型式	<b>YANMAR / C12R-B</b>	SERIAL No. 製造番号	<b>28433</b>	MFG YEAR 年式	<b>2015</b>
HOUR METER 稼働時間計	<b>1027</b> Hr				
Grade Reference: A:NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる		D:WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理			
B:GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み		E:NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換			
C:APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼働時間相応					

**HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど**

DUMP CYLINDER ダンプシリンダー		COMMENT: コメント:
MAIN PUMP メインポンプ		
HYD OIL LEVEL 作動油の量	GENERAL COMMENT 総合コメント	

**ENGINE エンジン**

MAKER メーカー	<b>YANMAR</b>	MODEL モデル	<b>2TE67L</b>
COOLING WATER 冷却水	<b>NORMAL 適量</b>	BATTERY バッテリー	<b>NORMAL 正常</b>
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		OIL CONDITION オイル コンディション	<b>NORMAL 正常</b>

EPA sticker  
EPA ステッカー

**UNDERCARRIAGE 足回り**

SHOE TYPE : <b>RUBBER</b>	SHOE WIDTH	<b>230</b>	mm
シュータイプ : <b>ゴム</b>	シュー幅		

	LEFT 左	RIGHT 右
TRAVEL MOTOR 走行モータ	<b>NORMAL 正常</b>	<b>NORMAL 正常</b>
SPROCKET スプロケット		
UPPER ROLLER キャリアローラー	<b>C</b>	<b>C</b>
LOWER ROLLER トラック ローラー	<b>C</b>	<b>C</b>
○:NORMAL 正常 ●:OIL LEAKAGE 油漏れ ×:MISSING 欠品	○ ○ ○	○ ○ ○
COMMENT コメント		