

CRAWLER DUMPER/キャリアダンプ

BASIC INFORMATION 基本情報

MAKER/MODEL メーカー/型式	MOROOKA / MST-220VD	SERIAL No. 製造番号	223621	MFG YEAR 年式	2013
HOUR METER 稼動時間計	1513+4444 Hr				
Grade Reference: A:NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる					
D:WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理					
B:GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み					
E:NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換					
C:APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼動時間相応					

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

DUMP CYLINDER ダンプシリンダー	OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ (小)				
MAIN PUMP メインポンプ	NORMAL 正常	COMMENT: コメント:			
HYD OIL LEVEL 作動油の量	GOOD 適量	GENERAL COMMENT 総合コメント	Contrl vlave-oil smudge コントロールバルブ オイルしみ		

ENGINE エンジン

MAKER メーカー	Cat	MODEL モデル	C7
COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量	BATTERY バッテリー	NORMAL 正常
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ	FUEL HOSE - LEAKING 燃料ホース 漏れ	OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常

black smoke come out at load. Hose between intake manihold and intercooler is damaged and oil leaking.

負荷時黒煙出る。インテークマニホールドとインタークーラーの間のホースが破損、オイル漏れている。

UNDERCARRIAGE 足回り

SHOE TYPE シュータイプ	RUBBER ゴム	SHOE WIDTH シュー幅	750 mm
LEFT 左		RIGHT 右	
TRAVEL MOTOR 走行モータ	NORMAL 正常	TRAVEL MOTOR 走行モータ	NORMAL 正常
SPROCKET スプロケット	C	SPROCKET スプロケット	C
UPPER ROLLER キャリアローラー	C	UPPER ROLLER キャリアローラー	C
LOWER ROLLER トラック ローラー	C	LOWER ROLLER トラック ローラー	C
○: NORMAL 正常 ●: OIL LEAKAGE 油漏れ ×: MISSING 欠品	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	
COMMENT コメント			

※ ENGINE WAS REPLACED WITH NEW ONE IN 2019,
2019年に新品エンジンに載せ替え