

WHEEL LOADER / ホイルローダー

BASIC INFORMATION 基本情報

MAKER/MODEL メーカー/型式		Komatsu/ WA70-1		SERIAL No. 製造番号	14904	MFG YEAR 年式	1990
HR METER 稼働時間計		7349	Hr	HR METER: WORKING アワメータ: 稼働		Hr 8326 km	
BODY CONDITION 外観状態		C		with Front glass フロントガラス付き		DOCUMENTS 書類	
COLOR 機体色	GENUINE 純正色			COCKPIT 運転席		CANOPY キャノピー	
COMMENT: コメント:							
Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる							
B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み							
C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼働時間相応							
D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理							
E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換							

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

MAIN PUMP メインポンプ	C	(GRADE A-E)	MAIN PUMP COMMENT: メインポンプコメント:	
LIFT CYLINDER リフトシリンダー			STEERING CYLINDER ステアリングシリンダー	OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ (小)
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー			TRACK PIPING 走行配管	
HYD HOSE DAMAGE 油圧ホース損傷・劣化	C		HYD OIL LEVEL 作動油の量	NEED TO BE FILLED 要補充

GENERAL COMMENT
総合コメント

ENGINE エンジン

MAKER メーカー	Komatsu		MODEL モデル	4D95L
SERIAL No. 製造番号			EPA STICKER EPAステッカー	
EXHAUST EMISSION 排ガス対策基準	TIER ()	次排ガス対策	ENGINE SOUND エンジン音	NORMAL 正常
EXHAUST COLOR 排気色	NORMAL 正常		COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量
BLOW BY ブローバイ	C	(GRADE A-E)	BATTERY バッテリー	NORMAL 正常
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ	OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ (小)		OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常

COMMENT:

総合コメント

OPERATION SYSTEM 操作系

AIR CONDITIONING 空調	NONE 無	
TRAVELLING SPEED CHANGE 走行スピード切替	YES 有	TRANSMISSION FRONT/REAR (2/3) トランスミッション 前/後 (2/3)
THROTTLE スロットル	C	
DIFFERENTIAL デファレンシャル	C	
FOOT BRAKE フットブレーキ	C	
PARKING BRAKE パーキングブレーキ	C	
MONITOR DISPLAY モニターディスプレイ	—	
COMMENT: 総合コメント:	Bucket operation lever is stiff バケット操作レバー 固い	

FRONT 作業機

BUCKET TYPE バケットタイプ	STD スタンダード	Enlarged) かさ上げ)
BUCKET PIN, BOSS バケット ピン・ボス	C	(GRADE A-E)
ARM アーム	C	(GRADE A-E)
ARM PIN, BOSS アーム ピン・ボス	C	(GRADE A-E)
NATURAL FALL 自然降下	C	(GRADE A-E)
COMMENT: 総合コメント		

TRAVELLING / 走行系

TIRE SIZE タイヤサイズ	17.5 /65-20 20PR
TRAVELLING 走行	NORMAL 正常
COMMENT コメント	Travelling normal 走行正常

