

EXCAVATOR/パワーショベル

BASIC INFORMATION / 基本情報

MAKER/MODEL メーカー/型式	Kato / HD820V		SERIAL No. 製造番号	6482	MFG YEAR 年式	2013
HOUR METER 稼働時間計	5200	Hr	HR METER: WORKING アワメータ: 稼働	HOUR METER REPLACED AT: (稼働時間計交換時:		Hr)
OPTIONS オプション	BLADE 排土板 NO/無	CRANE クレーン YES/有	PIPING 配管 YES/有	BODY CONDITION 外観状態 (GRADE A-E) C		
COLOR 機体色	GENUINE 純正色		COCKPIT 運転席	CABIN キャビン		
COMMENT: コメント:						
Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼働時間相応 D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理 E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換						

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

BOOM CYLINDER ブームシリンダー	BLADE CYLINDER 排土板シリンダー		
ARM CYLINDER アームシリンダー			
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー	OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー		
MAIN PUMP メインポンプ	NORMAL 正常	COMMENT: コメント:	Hose - oil smudge ホース オイルじみ
SWIVEL JOINT スィベルジョイント	OIL smudge オイルにじみ	HYD OIL LEVEL 作動油の量	GOOD 適量
GENERAL COMMENT 総合コメント			

ENGINE / エンジン

MAKER メーカー	Mitsubishi	MODEL モデル	4M50-TLE3A
EPA STICKER		ENGINE SOUND エンジン音	NORMAL 正常
EXHAUST COLOR 排気色	NORMAL 正常	COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		BATTERY バッテリー	NORMAL 正常
		OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常

COMMENT :
コメント :

OPERATION SYSTEM / 操作系

AIR CONDITIONING 空調	AIR CONDITIONER エアコン
TRAVELLING SPEED CHANGE 走行スピード切替	YES 有
MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー	YES 有
ARM CRANE アームクレーン	YES 有
MONITOR DISPLAY モニターディスプレイ	YES 有
AUTO IDLING オートアイドル	YES 有

