

MINI-EXCAVATOR/ミニパワーショベル

BASIC INFORMATION / 基本情報

MAKER/MODEL メーカー/型式	Komatsu / PC18MR-3		SERIAL No. 製造番号	21115	MFG YEAR 年式	2010
HR METER 稼働時間計	2145	Hr	HR METER: WORKING アワメータ: 稼働		HOUR METER REPLACED AT: (稼働時間計交換時:	Hr)
OPTIONS オプション	BLADE 排土板 YES/有	CRANE クレーン NO/無	PIPING 配管 YES/有	BODY CONDITION 外観状態 (GRADE A-E) C-D		
COLOR 機体色	REPAINTED 再塗装		COCKPIT 運転席	CANOPY キャノピー		
COMMENT: コメント:						
Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理 B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換 C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼働時間相応						

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

BOOM CYLINDER ブームシリンダー			BLADE CYLINDER 排土板シリンダー			
ARM CYLINDER アームシリンダー			SWING CYLINDER スイングシリンダー			
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー			OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー			
MAIN PUMP メインポンプ	NORMAL 正常		COMMENT: コメント:			
TRACK PIPING 走行配管			SWIVEL JOINT スイベルジョイント			
HYD HOSE DAMAGE 油圧ホース損傷・劣化	C-D	(GRADE A-E)	HYD OIL LEVEL 作動油の量	NEED TO BE FILLED 要補充		
HYD PIPING DAMAGE 油圧配管変形・油漏れ	C-D	(GRADE A-E)	GENERAL COMMENT 総合コメント			

ENGINE / エンジン

MAKER メーカー	Komatsu		MODEL モデル	3D67E-2		
SERIAL No. 製造番号			EPA STICKER EPAステッカー			
EXHAUST EMISSION 排ガス対策基準	TIER ()次排ガス対策		ENGINE SOUND エンジン音	NORMAL 正常		
EXHAUST COLOR 排気色	NORMAL 正常		COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量		
BLOW BY ブローバイ	C	(GRADE A-E)	BATTERY バッテリー	NORMAL 正常		
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ			OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常		
COMMENT コメント						

OPERATION SYSTEM / 操作系

AIR CONDITIONING 空調	
TRAVELLING SPEED CHANGE 走行スピード切替	YES 有
MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー	YES 有
ARM CRANE アームクレーン	NONE 無
MONITOR DISPLAY モニターディスプレイ	YES 有
AUTO IDLING オートアイドル	YES 有

FRONT / 作業機

BUCKET **STD**

