

EXCAVATOR/ ショベル					
BASIC INFORMATION / 基本情報					
MAKER/MODEL メーカー/型式		HITACHI/ZX135US-3		SERIAL No. 製造番号	
				94583	
MFG YEAR 年式		2014			
HOUR METER 稼動時間計		7131 Hr		HOUR METER REPLACED AT: (稼動時間計交換時:	
				Hr)	
Grade Reference: A:NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる					
D:WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理					
B:GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み					
E:NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換					
C:APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼動時間相応					
HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど					
BOOM CYLINDER ブームシリンダー		OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ (小)		BLADE CYLINDER 排土板シリンダー	
ARM CYLINDER アームシリンダー		OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ (小)		SWING CYLINDER スウィングシリンダー	
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー				OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー	
MAIN PUMP メインポンプ		NORMAL 正常		COMMENT: コメント :	
SWIVEL JOINT スイベルジョイント		OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ (小)		HYD OIL LEVEL 作動油の量	
				NEED TO BE FILLED 要補充	
CONTROL VALVE コントロールバルブ		OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ (小)		MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー	
				YES 有	
ENGINE / エンジン					
MAKER / メーカー		ISUZU		MODEL / モデル	
				4JJ1	
ENGINE SOUND エンジン音		NORMAL 正常		COOLING WATER 冷却水	
				NORMAL 適量	
EXHAUST COLOR 排気色		WHITE 白煙		BATTERY バッテリー	
				NORMAL 正常	
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		OIL LEAKAGE (SMALL)油漏れ(小)		OIL CONDITION オイル コンディション	
				NORMAL 正常	
COMMENT : コメント :					
OPERATION / 操作					
BUCKET PIN, BOSS/ バケット ピン・ボス		C		(GRADE A-E)	
ARM PIN, BOSS / アーム ピン・ボス		D		(GRADE A-E)	
BOOM PIN, BOSS / ブーム ピン・ボス		C		(GRADE A-E)	
SWING BRAKE 旋回ブレーキ		NORMAL 正常			
SWING TABLE CONDITION/ 旋回ガタ		C		(GRADE A-E)	
COMMENT : コメント :					
UNDERCARRIAGE / 足回り					
SHOE TYPE : シュータイプ :		STEEL + PAD 鉄シュー+パッド		SHOE WIDTH シュー幅	
				500 mm	
		LEFT 左		RIGHT 右	
TRAVELLING /走行		NORMAL/ 正常		NORMAL/ 正常	
PIN BUSH / ピンブッシュ		C		C	
LINK / リンク		C		C	
ADJUST / アジャスト		C		C	
UPPER ROLLER / キャリアローラー		C		C	
LOWER ROLLER / トラック ローラー		C		C	
○:NORMAL 正常 ●:OIL LEAKAGE 油漏れ		○ ○ ○ ● ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	
COMMENT コメント					
OTHERS / その他					
COMMENT コメント					