

EXCAVATOR/パワーショベル

BASIC INFORMATION / 基本情報

MAKER/MODEL メーカー/型式	Hitachi / ZX135US-3		SERIAL No. 製造番号	93216	MFG YEAR 年式	2013
HR METER 稼働時間計	5839	Hr	HR METER: WORKING アワメータ: 稼働		HR METER REPLACED AT: (稼働時間計交換時:	Hr)
OPTIONS オプション	BLADE 排土板 NO/無	CRANE クレーン NO/無	PIPING 配管 YES/有	BODY CONDITION 外観状態 (GRADE A-E)		C
COLOR 機体色	GENUINE 純正色		COCKPIT 運転席	CABIN キャビン		
COMMENT: コメント:						
Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理 B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換 C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼働時間相応						

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

BOOM CYLINDER ブームシリンダー			BLADE CYLINDER 排土板シリンダー			
ARM CYLINDER アームシリンダー						
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー			OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー			
MAIN PUMP メインポンプ	NORMAL 正常			COMMENT: コメント:	ホースより油のしみ oil smudge from Hose	
SWIVEL JOINT スィベルジョイント			HYD OIL LEVEL 作動油の量	GOOD 適量		
GENERAL COMMENT 総合コメント						

ENGINE / エンジン

MAKER メーカー	ISUZU	MODEL モデル	4JJ1X
EPA STICKER	ENGINE SOUND エンジン音		NORMAL 正常
EXHAUST COLOR 排気色	NORMAL 正常	COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ	不明(Unclear)	BATTERY バッテリー	NORMAL 正常
		OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常
COMMENT : コメント :			

OPERATION SYSTEM / 操作系

AIR CONDITIONING 空調	AIR CONDITIONER エアコン
TRAVELLING SPEED CHANGE 走行スピード切替	YES 有
MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー	YES 有
ARM CRANE アームクレーン	NONE 無
MONITOR DISPLAY モニターディスプレイ	YES 有
AUTO IDLING オートアイドル	YES 有


FRONT / 作業機

BUCKET バケット	STD スタンダード		
BUCKET PIN, BOSS バケット ピン・ボス	C-D	(GRADE A-E)	a Little Loose (少しカッタ)
ARM アーム	STD 標準		
ARM PIN, BOSS アーム ピン・ボス	C-D	(GRADE A-E)	a Little Loose (少しカッタ)
BOOM ブーム	STD 標準		
BOOM PIN, BOSS ブーム ピン・ボス	C	(GRADE A-E)	
SWING BRAKE 旋回ブレーキ	NORMAL 正常		
SWING TABLE CONDITION 旋回ガタ	C	(GRADE A-E)	
COMMENT: コメント:			

UNDERCARRIAGE / 足回り

SHOE TYPE : STEEL + PAD SHOE WIDTH : 500 mm
 シュータイプ : 鉄シュー+パッド シュー幅

	LEFT 左	RIGHT 右
TRAVELLING 走行	NORMAL 正常	NORMAL 正常
PIN BUSH ピンブッシュ	C	C
LINK リンク	C	C
ADJUST アジャスト	C	C
UPPER ROLLER キャリアローラー	C	C
LOWER ROLLER トラック ローラー	C	C
○: NORMAL 正常 ●: OIL LEAKAGE 油漏れ ×: MISSING 欠品	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
COMMENT コメント		



oil smudge
油漏れ

