

BULLDOZER / ブルドーザー

BASIC INFORMATION 基本情報

MAKER/MODEL

メーカー/型式

FURUKAWA / FD40P

SERIAL No.

製造番号

1486

MFG YEAR

年式

1991

HOUR METER

稼動時間計

3374

Hr

Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる

D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理

B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み

E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換

C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼動時間相応

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

LIFT CYLINDER

リフトシリンダー

OIL LEAKAGE (SMALL)

油漏れ (小)

ANGLE CYLINDER

アングルシリンダー

RIPPER CYLINDER

リッパシリンダー

TILT CYLINDER

チルトシリンダー

MAIN PUMP

メインポンプ

NORMAL

正常

COMMENT:

コメント:

ENGINE エンジン

MAKER

メーカー

ISUZU

MODEL

モデル

4JB1

EXHAUST COLOR

排気色

NORMAL

正常

ENGINE SOUND

エンジン音

NORMAL

正常

COOLING WATER

冷却水

NORMAL

適量

BATTERY

バッテリー

NEED TO BE CHANGED

要交換

OIL LEAKAGE

エンジン周辺油漏れ

OIL LEAKAGE (SMALL)

油漏れ (小)

OIL CONDITION

オイル コンディション

Engine does not stop by key

エンジン、キーでストップしない

OPERATION SYSTEM 操作系

TRANSMISSION TYPE

トランスミッション

DD

THROTTLE

スロットル

正常 NORMAL

FOOT BRAKE

フットブレーキ

FALSE

効かない

PARKING BRAKE

パーキングブレーキ

Not work well(効きが悪い)

UNDERCARRIAGE 足回り

SHOE TYPE

シュータイプ

LGP 湿地

SHOE WIDTH

シュー幅

500

mm

LEFT 左

RIGHT 右

TRAVEL MOTOR

走行モータ

NORMAL

正常

NORMAL

正常

PIN BUSH

ピンブッシュ

C

C

LINK

リンク

C

C

ADJUST

アジャスト

C

C

SPROCKET

スプロケット

C

C

UPPER ROLLER

キャリアローラー

C

C

LOWER ROLLER

トラック ローラー

C

C

○: NORMAL 正常

●: OIL LEAKAGE 油漏れ

×: MISSING 欠品

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

COMMENT

コメント