

EXCAVATOR/ ショベル																																															
BASIC INFORMATION / 基本情報																																															
MAKER/MODEL メーカー/型式		HITACHI/ZX200-3		SERIAL No. 製造番号		223641		MFG YEAR 年式		2013																																					
HOUR METER 稼動時間計		9030		Hr		HOUR METER REPLACED AT: (稼動時間計交換時:				Hr)																																					
Grade Reference: A:NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる												D:WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理																																			
B:GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み												E:NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換																																			
C:APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼動時間相応																																															
HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど																																															
BOOM CYLINDER ブームシリンダー												BLADE CYLINDER 排土板シリンダー																																			
ARM CYLINDER アームシリンダー												OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ (小)												SWING CYLINDER スウィングシリンダー																							
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー												OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー																																			
MAIN PUMP メインポンプ												NORMAL 正常												OIL SMUDGED 油にじみ												COMMENT: コメント :											
SWIVEL JOINT スイベルジョイント												HYD OIL LEVEL 作動油の量												NEED TO BE FILLED 要補充																							
CONTROL VALVE コントロールバルブ												OIL LEAKAGE (MIDDLE) 油漏れ(中)												MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー												YES 有											
ENGINE / エンジン																																															
MAKER / メーカー												ISUZU												MODEL / モデル												4HK1											
ENGINE SOUND エンジン音												NORMAL 正常												COOLING WATER 冷却水												NORMAL 適量											
EXHAUST COLOR 排気色												NORMAL 正常												BATTERY バッテリー												NORMAL 正常											
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ																								OIL CONDITION オイル コンディション												NORMAL 正常											
COMMENT :												Engine cover hinges damaged./Monitor cover cracked																																			
コメント :												エンジンカバー蝶番破損有/モニターカバー割れ																																			
OPERATION / 操作																																															
BUCKET PIN, BOSS/ バケット ピン・ボス												D												(GRADE A-E)																							
ARM PIN, BOSS / アーム ピン・ボス												C												(GRADE A-E)																							
BOOM PIN, BOSS / ブーム ピン・ボス												C												(GRADE A-E)																							
SWING BRAKE 旋回ブレーキ												NORMAL 正常																																			
SWING TABLE CONDITION/ 旋回ガタ												C												(GRADE A-E)																							
COMMENT :																																															
コメント :																																															
UNDERCARRIAGE / 足回り																																															
SHOE TYPE : シュータイプ :												RUBBER ゴム												SHOE WIDTH シュー幅												600 mm											
												LEFT 左												RIGHT 右																							
TRAVELLING /走行												NORMAL/ 正常												NORMAL/ 正常																							
PIN BUSH / ピンブッシュ												C												C																							
LINK / リンク												C												C																							
ADJUST / アジャスト												C												C																							
UPPER ROLLER / キャリアローラー												C												C																							
LOWER ROLLER / トラック ローラー												C												C																							
○:NORMAL 正常 ●:OIL LEAKAGE 油漏れ												○ ○ ○ ○ ○ ○ ○												○ ○ ○ ○ ○ ○ ○																							
COMMENT コメント																																															
OTHERS / その他																																															
COMMENT コメント												PIPING 配管																																			