

ROLLER / ローラー							
BASIC INFORMATION 基本情報							
MAKER/MODEL メーカー/型式		MEIWA / MSR6KM		SERIAL No. 製造番号	A2683	MFG YEAR 年式	2014
HOUR METER 稼動時間計		Hr					
COMMENT: コメント:							
Grade Reference: A:NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる B:GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み C:APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼動時間相応 D:WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPARING / 作動可能だが劣化大・要修理 E:NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換							
HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど							
MAIN PUMP メインポンプ		NORMAL 正常		HYD OIL LEVEL 作動油の量		NORMAL 適量	
GENERAL COMMENT 総合コメント		Oil leakage オイル漏れ					
ENGINE エンジン							
MAKER メーカー		KUBOTA		MODEL モデル		E75-E3-NB3	
EXHAUST COLOR 排気色		NORMAL 正常		ENGINE SOUND エンジン音		NORMAL 正常	
BATTERY バッテリー		NORMAL 正常		COOLING WATER 冷却水		NORMAL 適量	
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ				OIL CONDITION オイル コンディション		NORMAL 正常	
COMMENT: コメント:							
OPERATION SYSTEM 操作系							
STEERING ハンドル		C		(GRADE A-E)			
BRAKE ブレーキ		C		(GRADE A-E)			
WATER SPRINKLER 散水装置		あり/ EQUIPPED					
LIQUID SPRAY 散油装置							
VIBRATION 振動装置		あり/ EQUIPPED					
COMMENT: コメント:							
TRAVELLING / 走行系							
TRAVELLING 走行		NORMAL/ 正常					
COMMENT コメント							