

EXCAVATOR/ ショベル						
BASIC INFORMATION / 基本情報						
MAKER/MODEL メーカー/型式		KOMATSU / PC120-8	SERIAL No. 製造番号	83326	MFG YEAR 年式	2011
HOUR METER 稼動時間計		5175	HOUR METER REPLACED AT: (稼動時間計交換時:		Hr)	
Grade Reference: A:NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる				D:WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理		
B:GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み				E:NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換		
C:APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼動時間相応						
HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど						
BOOM CYLINDER ブームシリンダー		OIL SMUDGED 油にじみ		BLADE CYLINDER 排土板シリンダー		
ARM CYLINDER アームシリンダー				SWING CYLINDER スウィングシリンダー		
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー				OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー		
MAIN PUMP メインポンプ		NORMAL 正常		OIL LEAKAGE 油漏れあり		COMMENT: コメント :
SWIVEL JOINT スイベルジョイント		OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ (小)		HYD OIL LEVEL 作動油の量		GOOD 適量
CONTROL VALVE コントロールバルブ				MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー		YES 有
ENGINE / エンジン						
MAKER / メーカー		KOMATSU		MODEL / モデル		SAA4D95LE5
ENGINE SOUND エンジン音		NORMAL 正常		COOLING WATER 冷却水		NORMAL 適量
EXHAUST COLOR 排気色		NORMAL 正常		BATTERY バッテリー		NEED TO BE CHANGED 要交換
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		OIL LEAKAGE (MIDDLE)油漏れ(中) Under plate oil leak.底板オイル漏れ		OIL CONDITION オイル コンディション		NORMAL 正常
COMMENT :		Air filter cover missing.				
コメント :		エアフィルターカバー欠品				
OPERATION / 操作						
BUCKET PIN, BOSS/ バケット ピン・ボス		C		(GRADE A-E)		
ARM PIN, BOSS / アーム ピン・ボス		C		(GRADE A-E)		
BOOM PIN, BOSS / ブーム ピン・ボス		C		(GRADE A-E)		
SWING BRAKE 旋回ブレーキ		NORMAL 正常				
SWING TABLE CONDITION/ 旋回ガタ		C		(GRADE A-E)		
COMMENT :		Bucket; Mud-caked.				
コメント :		バケット;泥固着。				
UNDERCARRIAGE / 足回り						
SHOE TYPE :		STEEL + PAD		SHOE WIDTH		500
シュータイプ :		鉄シュー+パッド		シュー幅		mm
	LEFT 左			RIGHT 右		
TRAVELLING / 走行		NORMAL/ 正常			NORMAL/ 正常	
PIN BUSH / ピンブッシュ		C			C	
LINK / リンク		C			C	
ADJUST / アジャスト		C			C	
UPPER ROLLER / キャリアローラー		C			C	
LOWER ROLLER / トラック ローラー		C			C	
○:NORMAL 正常 ●:OIL LEAKAGE 油漏れ		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○			○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	
COMMENT コメント						
OTHERS / その他						
COMMENT コメント		Crane クレーン		Under plate oil leak.(Under Engine) 底板オイル漏れ(エンジン下)		