

EXCAVATOR/パワーショベル

BASIC INFORMATION / 基本情報

MAKER/MODEL メーカー/型式		Komatsu/ PC200-8		SERIAL No. 製造番号		357012		MFG YEAR 年式		2013	
HOUR METER 稼働時間計		9381		Hr		HR METER: WORKING アフメータ: 稼働		HOUR METER REPLACED AT: (稼働時間計交換時:		Hr)	
OPTIONS オプション		BLADE 排土板	CRANE クレーン	PIPING 配管		BODY CONDITION 外観状態 (GRADE A-E) C					
		NO/無	YES/有	NO/無							
COLOR 機体色		GENUINE 純正色				COCKPIT 運転席		CABIN キャビン			
COMMENT: コメント:											
Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる											
D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理											
B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み											
E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換											
C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼働時間相応											

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

BOOM CYLINDER ブームシリンダー	BLADE CYLINDER 排土板シリンダー	
ARM CYLINDER アームシリンダー		
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー	OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー	
MAIN PUMP メインポンプ	NORMAL 正常	COMMENT: コメント:
SWIVEL JOINT スィベルジョイント	HYD OIL LEVEL 作動油の量	GOOD 適量
GENERAL COMMENT 総合コメント		

ENGINE / エンジン

MAKER メーカー	Komatsu	MODEL モデル	SAA6D107E-1
EPA STICKER	NO / 無	ENGINE SOUND エンジン音	NORMAL 正常
EXHAUST COLOR 排気色	NORMAL 正常	COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		BATTERY バッテリー	NORMAL 正常
		OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常
COMMENT コメント		:	

OPERATION SYSTEM / 操作系



AIR CONDITIONING 空調	W/HEATER & COOLER ヒーター&クーラー
TRAVELLING SPEED CHANGE 走行スピード切替	YES 有
MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー	YES 有
ARM CRANE アームクレーン	YES 有
MONITOR DISPLAY モニターディスプレイ	YES 有
AUTO IDLING オートアイドル	YES 有

FRONT / 作業機

BUCKET バケット	STD スタンダード	
BUCKET PIN, BOSS バケット ピン・ボス	C	(GRADE A-E)
ARM アーム	STD 標準	
ARM PIN, BOSS アーム ピン・ボス	C	(GRADE A-E)
BOOM ブーム	STD 標準	
BOOM PIN, BOSS ブーム ピン・ボス	C	(GRADE A-E)
SWING BRAKE 旋回ブレーキ	NORMAL 正常	
SWING TABLE CONDITION 旋回ガタ	C	(GRADE A-E)
COMMENT: コメント:		

UNDERCARRIAGE / 足回り

SHOE TYPE : シュータイプ	STEEL 鉄	SHOE WIDTH シュー幅	600	mm
	LEFT 左		RIGHT 右	
TRAVELLING 走行	NORMAL 正常		NORMAL 正常	
PIN BUSH ピンブッシュ	C		C	
LINK リンク	C		C	
ADJUST アジャスト	C		C	
UPPER ROLLER キャリアローラー	C		C	
LOWER ROLLER トラック ローラー	C		C	
○ : NORMAL 正常 ● : OIL LEAKAGE 油漏れ × : MISSING 欠品	○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	
COMMENT コメント				



357012