コンプレッサー / COMPRESSOR

メ ー カー / MAKER	DENYO	アワーメーター /	■稼働/WORKING	3,256	HR
モデル / MODEL	DIS-130AC	HOUR METER	□ 不 働/NOT WORKING	3,230	
機番 / S/No.	3732879	製造年 / YEAR	2004		·
特記事項/ Remarks					

エンジン / ENGINE

メーカー / MAKER	ISUZU	モデル / MODEL	3LD2	
エンジンオイル / Condition of Oil	■OK □NG	排気 / Exhaust Gas	■OK □OTHER	
オイルクーラー / Defect of Oil coolers	■OK □NG	エンジン音 / Engine Sound	■OK □NG	
ラジエーター・クーラント / Condition of Radiator ・Coolant	■OK □NG	ブロウバイ / Blow-E	y ■OK □NG	
		バッテリー / Batter	/ ■OK □NG	
エンジン周りのオイル漏れ / Oil Leaking around Engine	□OK ■NG		特記事項 / Remarks	
	ロタペットカバー/TAPPET COVER	コタービン/TURBO TURBINE		
	ロインジェクションポンプ/ INJECTION PUMP	□タイミングカバー/ TIMING COVER		
	■ガスケット/ENGINE OILPAN GASKET	□燃料/FUEL		
	□ヘッドガスケット/HEAD GASKET	■オイルシール/ FRONT, REAR OIL SEALS		

コンプレッサー / COMPRESSOR			特記事項 / Remarks
エンジン始動 / Engine start		□異常 / ABNORMAL	
エンジンコントロールスイッチ / Engine control Switch	■普通 / NORMAL	□異常 / ABNORMAL	
空気圧 / Air Pressure	■普通 / NORMAL	□異常 / ABNORMAL	