

EXCAVATOR/ ショベル					
BASIC INFORMATION / 基本情報					
MAKER/MODEL メーカー/型式		HITACHI ZX200-3		SERIAL No. 製造番号	
				218606	
				MFG YEAR 年式	
				2011	
HOUR METER 稼動時間計		8211 Hr		HOUR METER REPLACED AT: (稼動時間計交換時:	
				Hr)	
Grade Reference: A:NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる					
D:WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理					
B:GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み					
E:NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換					
C:APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼動時間相応					

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど			
BOOM CYLINDER ブームシリンダー		BLADE CYLINDER 排土板シリンダー	
ARM CYLINDER アームシリンダー		SWING CYLINDER スウィングシリンダー	
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー		OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー	
MAIN PUMP メインポンプ		NORMAL 正常	OIL LEAKAGE 油漏れあり
		COMMENT: コメント :	
SWIVEL JOINT スィベルジョイント		OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ (小)	HYD OIL LEVEL 作動油の量
			NEED TO BE FILLED 要補充
CONTROL VALVE コントロールバルブ		OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ (小)	MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー
			YES 有

ENGINE / エンジン			
MAKER / メーカー		ISUZU	
		MODEL / モデル	
		4HK1	
ENGINE SOUND エンジン音		NORMAL 正常	
		COOLING WATER 冷却水	
		NORMAL 適量	
EXHAUST COLOR 排気色		NORMAL 正常	
		BATTERY バッテリー	
		NORMAL 正常	
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		OIL LEAKAGE (SMALL)油漏れ(小)	
		OIL CONDITION オイル コンディション	
		NORMAL 正常	
COMMENT : コメント :			

OPERATION / 操作			
BUCKET PIN, BOSS/ バケット ピン・ボス		D (GRADE A-E)	
ARM PIN, BOSS / アーム ピン・ボス		D (GRADE A-E)	
BOOM PIN, BOSS / ブーム ピン・ボス		D (GRADE A-E)	
SWING BRAKE 旋回ブレーキ		NORMAL 正常	
SWING TABLE CONDITION/ 旋回ガタ		D (GRADE A-E)	
COMMENT : コメント :			

UNDERCARRIAGE / 足回り			
SHOE TYPE : シュータイプ :		STEEL 鉄	
		SHOE WIDTH シュー幅	
		600 mm	
	LEFT 左		RIGHT 右
TRAVELLING /走行	NORMAL/ 正常		NORMAL/ 正常
PIN BUSH / ピンブッシュ	C		C
LINK / リンク	C		C
ADJUST / アジャスト	C		C
UPPER ROLLER / キャリアローラー	C		C
LOWER ROLLER / トラック ローラー	C		C
○:NORMAL 正常 ●:OIL LEAKAGE 油漏れ	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
COMMENT コメント			

OTHERS / その他			
COMMENT コメント		※BODY SIDE:WELD ※本体サイド補強跡有	
		※UNDER COVER MISSING ※本体底部カバー欠品	