

EXCAVATOR/パワーショベル		BASIC INFORMATION / 基本情報			
MAKER/MODEL メーカー/型式		CAT/ 320E		SERIAL No. 製造番号	SXE03538
				MFG YEAR 年式	2016
HOUR METER 稼動時間計		7849	Hr	HR METER: WORKING アワメータ: 稼動	HOUR METER REPLACED AT: (稼動時間計交換時:)
					Hr)
OPTIONS オプション		BLADE 排土板	CRANE クレーン	PIPING 配管	BODY CONDITION 外観状態 (GRADE A-E)
		NO/無	NO/無	NO/無	C
COLOR 機体色		REPAINTED 再塗装		COCKPIT 運転席	CABIN キャビン
COMMENT: コメント:					
Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる					
D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理					
B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み					
E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換					
C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼動時間相応					



HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど			
BOOM CYLINDER ブームシリンダー		BLADE CYLINDER 排土板シリンダー	
ARM CYLINDER アームシリンダー	OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ (小)		
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー		OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー	
MAIN PUMP メインポンプ	NORMAL 正常	COMMENT: コメント:	Oil smudge from Hyd. Hose ホースよりオイルにじみ
SWIVEL JOINT スィベルジョイント		HYD OIL LEVEL 作動油の量	GOOD 適量
GENERAL COMMENT 総合コメント			

ENGINE / エンジン			
MAKER メーカー		CAT	MODEL モデル
			C6.6 Acert
EPA STICKER		ENGINE SOUND エンジン音	NORMAL 正常
EXHAUST COLOR 排気色	NORMAL 正常	COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ	OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ (小)	BATTERY バッテリー	NORMAL 正常
		OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常
COMMENT コメント	Oil leakage around Oil cap and Head gasket オイルキャップとヘッドガスケット廻りからオイル漏れ		

OPERATION SYSTEM / 操作系	
AIR CONDITIONING 空調	AIR CONDITIONER エアコン
TRAVELLING SPEED CHANGE 走行スピード切替	YES 有
MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー	NONE 無
ARM CRANE アームクレーン	NONE 無
MONITOR DISPLAY モニターディスプレイ	YES 有
AUTO IDLING オートアイドル	YES 有

FRONT / 作業機		
BUCKET バケット	STD スタンダード	Width: 1100mm) 幅 : 1100mm)
BUCKET PIN, BOSS バケット ピン・ボス	C	(GRADE A-E)
ARM アーム	STD 標準	
ARM PIN, BOSS アーム ピン・ボス	C	(GRADE A-E)
BOOM ブーム	STD 標準	
BOOM PIN, BOSS ブーム ピン・ボス	C	(GRADE A-E)
SWING BRAKE 旋回ブレーキ	NORMAL 正常	
SWING TABLE CONDITION 旋回ガタ	C	(GRADE A-E)
COMMENT: コメント:		

UNDERCARRIAGE / 足回り			
SHOE TYPE : シュータイプ	STEEL 鉄	SHOE WIDTH シュー幅	700 mm
	LEFT 左		RIGHT 右
TRAVELLING 走行	NORMAL 正常		NORMAL 正常
PIN BUSH ピンブッシュ	C		C
LINK リンク	C		C
ADJUST アジャスト	C		C
UPPER ROLLER キャリアローラー	C		C
LOWER ROLLER トラック ローラー	C		C
○: NORMAL 正常 ●: OIL LEAKAGE 油漏れ ×: MISSING 欠品	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
COMMENT コメント			



7L-6 錆あり (SOME RUST ON FRAME)

SXE03538