WHEEL LOADER / ホイルローダ

BASIC INFORMATION 基本情報

MAKER/MODEL メーカー/型式

TCM / 850-2

SERIAL No. 製造番号

S16-00146

MFG YEAR 年式

1990

HOUR METER 稼動時間計

1235? Hr

COMMENT:

コメント

Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる

D:WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPARING / 作動可能だが劣化大・要修理

B:GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み

E: NOT WORKABLE, MUST BE REPLACED / 作動不能·要交換

C:APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式·稼動時間相応

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

MAIN PUMP メインポンプ

正常/ NORMAL

LIFT CYLINDER リフトシリンダー

STEERING CYLINDER ステアリングシリンダー OIL LEAKAGE (MIDDLE)

油漏れ(中)

BUCKET CYLINDER パケットシリンダー HYD OIL LEVEL 作動油の量 NORMAL 適量

GENERAL COMMENT 総合コメント

MAKER

排気色

Steering cylinder- left & right- both oil leaking

ステアリングシリンダー左右とも油漏れ中

ENGINE エンジン

MODEL モデル

FE6T

メーカー
ENGINE SOUND NORMAL
エンジン音 正常

BATTERY バッテリー

NEED TO BE CHARGED

COOLING WATER 冷却水 要充電 NORMAL 適量

OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ

EXHAUST COLOR

OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ(小) OIL CONDITION

オイル コンディション

COMMENT: コメント: Need to fill 量少ない

COMMENT:

Oil leaking from Gasket(see photo)

総合コメント

ガスケット油漏れ

WHITE

白煙

NISSAN

OPERATION SYSTEM 操作系

THROTTLE スロットル

正常/ NORMAL

DIFFERENTIAL デファレンシャル

正常/ NORMAL

FOOT BRAKE フットブレーキ

LEFT PEDAL-WORKS, BUT RIGHT ONE-NOT WORK.

(左側のへのダルは交かくかが右側は交かかみり)

PARKING BRAKE パーキングブレーキ 正常/ NORMAL

COMMENT:

総合コメント:

FRONT 作業機

BUCKET TYPE バケットタイプ STD スタンダード

BUCKET PIN, BOSS バケット ピン・ボス

С

(GRADE A-E)

ARM PIN, BOSS アーム ピン・ボス

C

(GRADE A-E)

COMMENT:

総合コメント

TRAVELLING / 走行系

TRAVELLING 走行 NORMAL

正常

COMMENT コメント many corrosion, cabin door opener-damaged, door glass missing

腐食箇所多い、キャビンドアオープナー破損、ドアガラス欠損