

EXCAVATOR/パワーショベル

BASIC INFORMATION / 基本情報

MAKER/MODEL メーカー/型式	Cat / 320B	SERIAL No. 製造番号	1CS00404	MFG YEAR 年式	1997
HR METER 稼動時間計	18620	HR METER: WORKING アワメータ: 稼動	Hr		
HR METER REPLACED AT: (稼動時間計交換時:	Hr				
OPTIONS オプション	BLADE 排土板 NO/無	CRANE クレーン NO/無	PIPING 配管 YES/有	BODY CONDITION 外観状態 (GRADE A-E)	D
COLOR 機体色	REPAINTED 再塗装	COCKPIT 運転席		CABIN キャビン	
COMMENT: コメント:	NOT CONNECTED WITH POWER LINE.				

Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる
B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み
C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼動時間相応

D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理
E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

BOOM CYLINDER ブームシリンダー	OIL LEAKAGE (SMALL) ー RIGHT 油漏れ (小) ー 右シリンダー	BLADE CYLINDER 排土板シリンダー
ARM CYLINDER アームシリンダー		
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー	OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ (小)	OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー
MAIN PUMP メインポンプ	A LITTLE WEAK 少し弱い	OIL LEAKAGE 油漏れあり
SWIVEL JOINT スィベルジョイント	OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ (小)	HYD OIL LEVEL 作動油の量
GENERAL COMMENT 総合コメント		COMMENT: コメント: NEED TO BE FILLED 要補充

ENGINE / エンジン

MAKER メーカー	Cat	MODEL モデル	3306
EPA STICKER		ENGINE SOUND エンジン音	NORMAL 正常
EXHAUST COLOR 排気色	NORMAL 正常	COOLING WATER 冷却水	NEED TO BE FILLED 要補充
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ	OIL LEAKAGE (MIDDLE) 油漏れ (中) ヘッド周りよりオイル漏れ (Around Head)	BATTERY バッテリー	NORMAL 正常
COMMENT コメント	Muffler pipe - crack マフラーパイプ折れ	OIL CONDITION オイル コンディション	COMMENT: コメント:

OPERATION SYSTEM / 操作系


AIR CONDITIONING 空調	
TRAVELLING SPEED CHANGE 走行スピード切替	YES 有
MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー	NONE 無
ARM CRANE アームクレーン	NONE 無
MONITOR DISPLAY モニターディスプレイ	Monitor doesnot work モニター機能していない
AUTO IDLING オートアイドル	YES 有

FRONT / 作業機


BUCKET バケット	STD スタンダード	Loose) ガタ大)
BUCKET PIN, BOSS バケット ピン・ボス	D	(GRADE A-E)
ARM アーム	STD 標準	
ARM PIN, BOSS アーム ピン・ボス	C	(GRADE A-E)
BOOM ブーム	STD 標準	
BOOM PIN, BOSS ブーム ピン・ボス	C	(GRADE A-E)
SWING BRAKE 旋回ブレーキ	NORMAL 正常	
SWING TABLE CONDITION 旋回ガタ	C - D	(GRADE A-E)
COMMENT: ;		
コメント:		

UNDERCARRIAGE / 足回り

SHOE TYPE : シュータイプ	STEEL 鉄	SHOE WIDTH シュー幅	600 mm
	LEFT 左	RIGHT 右	
TRAVELLING 走行	NORMAL 正常	NORMAL 正常	
PIN BUSH ピンブッシュ	C	C	
LINK リンク	C	C	
ADJUST アジャスト	C	C	
UPPER ROLLER キャリアローラー	C	C	
LOWER ROLLER トラック ローラー	C	C	
○: NORMAL 正常 ●: OIL LEAKAGE 油漏れ ×: MISSING 欠品	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	
COMMENT コメント	Oil leakage from travell motor, travel-weak 走行モーターよりオイル漏れ、走行弱い	travel motor a little weak 走行モーター少し弱い	



補強
REINFORCEMENT



エンジンオイル漏れ
ENGINE OIL - LEAKING

1CS00404