

CRAWLER DUMPER/キャリアダンプ

BASIC INFORMATION 基本情報

MAKER/MODEL メーカー/型式	MOROOKA / MST-2200V	SERIAL No. 製造番号	22045	MFG YEAR 年式	1997
HOOR METER 稼動時間計	11763 Hr				

Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる
 B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み
 C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼動時間相応
 D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理
 E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

DUMP CYLINDER ダンプシリンダー	OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ (小)	
MAIN PUMP メインポンプ	NORMAL 正常	COMMENT: コメント:
HYD OIL LEVEL 作動油の量	GOOD 適量	GENERAL COMMENT 総合コメント

ENGINE エンジン

MAKER メーカー	ISUZU	MODEL モデル	K13D-F
COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量	BATTERY バッテリー	NORMAL 正常
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ	OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ (小)	OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常

UNDERCARRIAGE 足回り

SHOE TYPE : シュータイプ :	RUBBER ゴム	SHOE WIDTH シュー幅	800 mm
	LEFT 左		RIGHT 右
TRAVEL MOTOR 走行モータ	NORMAL 正常		NORMAL 正常
SPROCKET スプロケット			
UPPER ROLLER キャリアローラー	C		C
LOWER ROLLER トラックローラー	C		C
○: NORMAL 正常 ●: OIL LEAKAGE 油漏れ ×: MISSING 欠品	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
COMMENT コメント			