

ROLLER / ローラー					
BASIC INFORMATION 基本情報					
MAKER/MODEL メーカー/型式		MEIWA / MSR5KM		SERIAL No. 製造番号	A5323
				MFG YEAR 年式	2017
HOUR METER 稼動時間計		UNKNOWN Hr			
COMMENT: コメント:					
Grade Reference: A:NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる B:GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み C:APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼動時間相応 D:WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPARING / 作動可能だが劣化大・要修理 E:NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換					
HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど					
MAIN PUMP メインポンプ		NORMAL 正常		HYD OIL LEVEL 作動油の量	NORMAL 適量
GENERAL COMMENT 総合コメント					
ENGINE エンジン					
MAKER メーカー		KUBOTA		MODEL モデル	E75-E3-NB
EXHAUST COLOR 排気色		NORMAL 正常		ENGINE SOUND エンジン音	NORMAL 正常
BATTERY バッテリー		NORMAL 正常		COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ				OIL CONDITION オイル コンディション	COMMENT: コメント:
COMMENT: Stains. コメント: 汚れ有					
OPERATION SYSTEM 操作系					
STEERING ハンドル		C	(GRADE A-E)		
BRAKE ブレーキ		C	(GRADE A-E)		
WATER SPRINKLER 散水装置		あり/ EQUIPPED			
LIQUID SPRAY 散油装置		なし/ NOT EQUIPPED			
VIBRATION 振動装置		あり/ EQUIPPED			
COMMENT: コメント:					
TRAVELLING / 走行系					
TRAVELLING 走行		NORMAL/ 正常			
COMMENT コメント					