

EXCAVATOR/パワーショベル

BASIC INFORMATION / 基本情報

MAKER/MODEL メーカー/型式	Komatsu/ PC210-6E		SERIAL No. 製造番号	PC210-031551	MFG YEAR 年式	1999
HR METER 稼働時間計	10828	Hr	HR METER: WORKING アワメータ: 稼働	Hr		
OPTIONS オプション	BLADE 排土板 NO/無	CRANE クレーン NO/無	PIPING 配管 YES/有	BODY CONDITION 外観状態 (GRADE A-E)	D	
COLOR 機体色	REPAINTED 再塗装	COCKPIT 運転席		CABIN キャビン		
COMMENT: コメント:	銘板無し (SERIAL NO. PLATE IS MISSING)					
Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼働時間相応 D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理 E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換						

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

BOOM CYLINDER ブームシリンダー	左ロレシ LEFT CYLINDER - OIL SMUDGE	BLADE CYLINDER 排土板シリンダー	
ARM CYLINDER アームシリンダー	ロレシ (OIL SMUDGE)		
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー		OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー	
MAIN PUMP メインポンプ	NORMAL 正常	OIL LEAKAGE 油漏れあり	COMMENT: コメント:
SWIVEL JOINT スィベルジョイント	OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ (小)	HYD OIL LEVEL 作動油の量	NEED TO BE FILLED 要補充
GENERAL COMMENT 総合コメント	配管 ホース等よりオイル漏れ OIL LEAKING FROM HYD. PIPES + HOSES		

ENGINE / エンジン

MAKER メーカー	Komatsu	MODEL モデル	S6D102E-1-A
EPA STICKER		ENGINE SOUND エンジン音	NORMAL 正常
EXHAUST COLOR 排気色	NORMAL 正常	COOLING WATER 冷却水	NEED TO BE FILLED 要補充
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ	OIL LEAKAGE (MIDDLE) 油漏れ(中) ヘッド周りよりオイル漏れ(Around Head)	BATTERY バッテリー	NORMAL 正常
		OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常
COMMENT コメント			

OPERATION SYSTEM / 操作系


AIR CONDITIONING 空調	
TRAVELLING SPEED CHANGE 走行スピード切替	YES 有
MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー	NONE 無
ARM CRANE アームクレーン	NONE 無
MONITOR DISPLAY モニターディスプレイ	
AUTO IDLING オートアイドル	YES 有



※ 操作レバーブーツ下よりオイル漏れ(中)
JOY STICK LEVER BOOTS - OIL LEAKING (MODERATE)

FRONT / 作業機

BUCKET バケット	STD スタンダード	
BUCKET PIN, BOSS バケット ピン・ボス	D	(GRADE A-E)
ARM アーム	STD 標準	
ARM PIN, BOSS アーム ピン・ボス	C	(GRADE A-E)
BOOM ブーム	STD 標準	
BOOM PIN, BOSS ブーム ピン・ボス	C	(GRADE A-E)
SWING BRAKE 旋回ブレーキ	NORMAL 正常	
SWING TABLE CONDITION 旋回ガタ	C	(GRADE A-E)
COMMENT: Hyd Oil leaks from swing seal		
コメント: 旋回シールよりオイル漏れ		

UNDERCARRIAGE / 足回り

SHOE TYPE : STEEL シュータイプ : 鉄	SHOE WIDTH : 600 mm シュー幅	
	LEFT 左	RIGHT 右
TRAVELLING 走行	NORMAL 正常	NORMAL 正常
PIN BUSH ピンブッシュ	C	C
LINK リンク	C	C
ADJUST アジャスト	C	C
UPPER ROLLER キャリアローラー	C	C
LOWER ROLLER トラックローラー	C	C
○: NORMAL 正常 ●: OIL LEAKAGE 油漏れ ×: MISSING 欠品		
COMMENT コメント	LOOSE	LOOSE



底板 作動油漏れ
(BOTTOM PLATE - HYD. OIL LEAKING)

PC210-031551