

CRAWLER DUMPER/キャリアダンプ

BASIC INFORMATION 基本情報

MAKER/MODEL メーカー/型式	MOROOKA / MST-1500VD	SERIAL No. 製造番号	154373	MFG YEAR 年式	2020
HOUR METER 稼動時間計	3844	Hr			
Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる			D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理		
B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み			E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換		
C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼動時間相応					

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

DUMP CYLINDER
ダンプシリンダー

MAIN PUMP メインポンプ	NORMAL 正常	OIL LEAKAGE (MODERATE) 油漏れ (中)
HYD OIL LEVEL 作動油の量	NEED TO BE FILLED 要補充	GENERAL COMMENT 総合コメント

ENGINE エンジン

MAKER メーカー	MITSUBISHI	MODEL モデル	6D16-TLE2B
COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量	BATTERY バッテリー	NORMAL 正常
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常

UNDERCARRIAGE 足回り

SHOE TYPE シュータイプ	RUBBER ゴム	SHOE WIDTH シュー幅	700 mm
---------------------	--------------	--------------------	--------

	LEFT 左	RIGHT 右
TRAVEL MOTOR 走行モータ	NORMAL 正常	NORMAL 正常
SPROCKET スプロケット	C	C
UPPER ROLLER キャリアローラー	C	C
LOWER ROLLER トラック ローラー	C	C
○: NORMAL 正常 ●: OIL LEAKAGE 油漏れ ×: MISSING 欠品	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
COMMENT コメント		