

EXCAVATOR/ ショベル													
BASIC INFORMATION / 基本情報													
MAKER/MODEL メーカー/型式		KOBELCO / SK125SR		SERIAL No. 製造番号		YV06-05877		MFG YEAR 年式		2011			
HOUR METER 稼動時間計		7097		Hr		HOUR METER REPLACED AT: (稼動時間計交換時:				Hr)			
Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる				D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理									
B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み				E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換									
C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼動時間相応													
HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど													
BOOM CYLINDER ブームシリンダー						BLADE CYLINDER 排土板シリンダー							
ARM CYLINDER アームシリンダー						SWING CYLINDER スウィングシリンダー							
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー						OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー							
MAIN PUMP メインポンプ		NORMAL 正常				OIL LEAKAGE 油漏れあり		COMMENT: コメント :					
SWIVEL JOINT スィベルジョイント						HYD OIL LEVEL 作動油の量		GOOD 適量					
CONTROL VALVE コントロールバルブ						MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー		YES 有					
ENGINE / エンジン													
MAKER / メーカー		MITSUBISHI				MODEL / モデル		D04FR					
ENGINE SOUND エンジン音		NORMAL 正常				COOLING WATER 冷却水		NEED TO BE FILLED 要補充					
EXHAUST COLOR 排気色		NORMAL 正常				BATTERY バッテリー		NORMAL 正常					
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ						OIL CONDITION オイル コンディション		NORMAL 正常					
COMMENT :		Engine: Uneven rotation, deformed reserve tank											
コメント :		エンジン: 回転にムラ有 リザーブタンク変形											
OPERATION / 操作													
BUCKET PIN, BOSS/ バケット ピン・ボス				C				(GRADE A-E)					
ARM PIN, BOSS / アーム ピン・ボス				C				(GRADE A-E)					
BOOM PIN, BOSS / ブーム ピン・ボス				C				(GRADE A-E)					
SWING BRAKE 旋回ブレーキ		NORMAL 正常											
SWING TABLE CONDITION/ 旋回ガタ				C				(GRADE A-E)					
COMMENT :													
コメント :													
UNDERCARRIAGE / 足回り													
SHOE TYPE :		RUBBER						SHOE WIDTH		500		mm	
シュータイプ :		ゴム						シュー幅					
		LEFT 左						RIGHT 右					
TRAVELLING / 走行		NORMAL/ 正常						NORMAL/ 正常					
PIN BUSH / ピンブッシュ		C						C					
LINK / リンク		C						C					
ADJUST / アジャスト		C						C					
UPPER ROLLER / キャリアローラー		C						C					
LOWER ROLLER / トラック ローラー		C						C					
○: NORMAL 正常 ●: OIL LEAKAGE 油漏れ		○ ○ ○ ○ ○ ○						○ ○ ○ ○ ○ ○					
COMMENT コメント								C					
OTHERS / その他													
COMMENT コメント		CRANE クレーン											