

EXCAVATOR/パワーショベル

BASIC INFORMATION / 基本情報

MAKER/MODEL メーカー/型式		Hitachi / ZX110-3		SERIAL No. 製造番号		20825		MFG YEAR 年式		2014	
HOUR METER 稼動時間計		4525		Hr		HR METER: WORKING アワメータ: 稼動		HOUR METER REPLACED AT: (稼動時間計交換時:		Hr)	
OPTIONS オプション		BLADE 排土板 NO/無		CRANE クレーン YES/有		PIPING 配管 NO/無		BODY CONDITION 外観状態 (GRADE A-E)		C	
COLOR 機体色		REPAINTED 再塗装				COCKPIT 運転席		CABIN キャビン			
COMMENT: コメント:											
Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる											
B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み											
C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼動時間相応											
D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理											
E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換											

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

BOOM CYLINDER ブームシリンダー	BLADE CYLINDER 排土板シリンダー	
ARM CYLINDER アームシリンダー		
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー	OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー	
MAIN PUMP メインポンプ	NORMAL 正常	HOSE - OIL smudge : ホース - 油にじみ
SWIVEL JOINT スィベルジョイント	OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ (小)	COMMENT: コメント:
		HYD OIL LEVEL 作動油の量
		GOOD 適量
GENERAL COMMENT 総合コメント		

ENGINE / エンジン

MAKER メーカー	Isuzu	MODEL モデル	4JJ1
EPA STICKER		ENGINE SOUND エンジン音	NORMAL 正常
EXHAUST COLOR 排気色	NORMAL 正常	COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		BATTERY バッテリー	NORMAL 正常
		OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常
COMMENT : コメント :			

OPERATION SYSTEM / 操作系


AIR CONDITIONING 空調	AIR CONDITIONER エアコン
TRAVELLING SPEED CHANGE 走行スピード切替	YES 有
MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー	YES 有
ARM CRANE アームクレーン	YES 有
MONITOR DISPLAY モニターディスプレイ	YES 有
AUTO IDLING オートアイドル	YES 有

FRONT / 作業機


BUCKET バケット	STD スタンダード	
BUCKET PIN, BOSS バケット ピン・ボス	C	(GRADE A-E)
ARM アーム	STD 標準	
ARM PIN, BOSS アーム ピン・ボス	C	(GRADE A-E)
BOOM ブーム	STD 標準	
BOOM PIN, BOSS ブーム ピン・ボス	C	(GRADE A-E)
SWING BRAKE 旋回ブレーキ	NORMAL 正常	
SWING TABLE CONDITION 旋回ガタ	C	(GRADE A-E)
COMMENT: コメント:		

UNDERCARRIAGE / 足回り

SHOE TYPE : シュータイプ	STEEL + PAD 鉄シュー+パッド	SHOE WIDTH シュー幅	500 mm
	LEFT 左	RIGHT 右	
TRAVELLING 走行	NORMAL 正常	NORMAL 正常	
PIN BUSH ピンブッシュ	C	C	
LINK リンク	C	C	
ADJUST アジャスト	C	C	
UPPER ROLLER キャリアローラー	C	C	
LOWER ROLLER トラック ローラー	C	C	
○: NORMAL 正常 ●: OIL LEAKAGE 油漏れ ×: MISSING 欠品	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	
COMMENT コメント			



底板に作動油漏れ(小)
BOTTOM PLATE - HYD. OIL LEAKS (small)



底板が錆
BOTTOM PLATE - RUSTY

20825