EXCAVATOR/ ショベル

BASIC INFORMATION / 基本情報

MAKER/MODEL メーカー/型式	**HITACHI / ZX75UR-3**	SERIAL No. 製造番号	**51410**	MFG YEAR 年式	**2014**

HOUR METER
稼動時間計 **4832** Hr

HOUR METER REPLACED AT:
(稼動時間計交換時: Hr)

Grade Reference: A:NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる
B:GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み
C:APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼動時間相応
D:WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPARING / 作動可能だが劣化大・要修理
E:NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

BOOM CYLINDER ブームシリンダー	**OIL LEAKAGE (SMALL)** **油漏れ (小)**	BLADE CYLINDER 排土板シリンダー	
ARM CYLINDER アームシリンダー		SWING CYLINDER スウィングシリンダー	
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー		OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー	
MAIN PUMP メインポンプ	**NORMAL** **正常**	**OIL SMUDGED** **油にじみ**	COMMENT: コメント :
SWIVEL JOINT スイベルジョイント	**OIL LEAKAGE (SMALL)** **油漏れ (小)**	HYD OIL LEVEL 作動油の量	**GOOD** **適量**
CONTROL VALVE コントロールバルブ		MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー	**YES** **有**

ENGINE / エンジン

MAKER / メーカー	**ISUZU**	MODEL / モデル	**4LE2**
ENGINE SOUND エンジン音	**NORMAL** **正常**	COOLING WATER 冷却水	**NORMAL** **適量**
EXHAUST COLOR 排気色	**NORMAL** **正常**	BATTERY バッテリー	**NORMAL** **正常**
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常

COMMENT :
コメント :

OPERATION / 操作

BUCKET PIN, BOSS/ バケット ピン・ボス	**D**	(GRADE A-E)
ARM PIN, BOSS / アーム ピン・ボス	**D**	(GRADE A-E)
BOOM PIN, BOSS / ブーム ピン・ボス	**C**	(GRADE A-E)
SWING BRAKE 旋回ブレーキ	**NORMAL** **正常**	
SWING TABLE CONDITION/ 旋回ガタ	**D**	(GRADE A-E)

COMMENT :
コメント :

UNDERCARRIAGE / 足回り

SHOE TYPE :
シュータイプ : **STEEL + PAD**
鉄シュー+パッド

SHOE WIDTH
シュー幅 **450** mm

	LEFT 左	RIGHT 右
TRAVELLING /走行	**NORMAL/ 正常**	**NORMAL/ 正常**
PIN BUSH / ピンブッシュ	**C**	**C**
LINK / リンク	**C**	**C**
ADJUST / アジャスト	**C**	**C**
UPPER ROLLER / キャリアローラー	**C**	**C**
LOWER ROLLER / トラック ローラー	**C**	**C**
○:NORMAL 正常 ●:OIL LEAKAGE 油漏れ	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
COMMENT コメント		

OTHERS / その他

COMMENT
コメント

Crane
クレーン

Pass:2821
パスワード:2821