

WHEEL LOADER / ホイルローダー

BASIC INFORMATION 基本情報

MAKER/MODEL メーカー/型式	CAT/ 910H	SERIAL No. 製造番号	SAT02831	MFG YEAR 年式	2013
HR METER 稼働時間計	8959	Hr	HR METER: WORKING アワメータ: 稼働	HOUR METER REPLACED AT: (稼働時間計交換時:	Hr)
BODY CONDITION 外観状態	D		DOCUMENTS 書類	Cabin glass cracked (see photo) キャビンガラス破損(写真)	
COLOR 機体色	GENUINE 純正色		COCKPIT 運転席	CABIN キャビン	
COMMENT:					
コメント:					
Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる			D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPARING / 作動可能だが劣化大・要修理		
B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み			E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換		
C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼働時間相応					

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

MAIN PUMP メインポンプ	C	(GRADE A-E)	MAIN PUMP COMMENT: メインポンプコメント:	
LIFT CYLINDER リフトシリンダー			STEERING CYLINDER ステアリングシリンダー	
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー			TRACK PIPING 走行配管	
HYD HOSE DAMAGE 油圧ホース損傷・劣化	C		HYD OIL LEVEL 作動油の量	NEED TO BE FILLED 要補充

GENERAL COMMENT
総合コメント

ENGINE エンジン

MAKER メーカー	CAT	MODEL モデル	C4.4
SERIAL No. 製造番号		EPA STICKER EPAステッカー	NO 無
EXHAUST EMISSION 排ガス対策基準	TIER ()次排ガス対策	ENGINE SOUND エンジン音	NORMAL 正常
EXHAUST COLOR 排気色	NORMAL 正常	COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量
BLOW BY ブローバイ	C (GRADE A-E)	BATTERY バッテリー	NORMAL 正常
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ	OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ (小)	OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常
COMMENT: 総合コメント	Oil leaking from hose (see photo) ホースよりオイル漏れ(写真参照)		

OPERATION SYSTEM 操作系

AIR CONDITIONING 空調	W/HEATER & COOLER ヒーター&クーラー	(NOT WORK) 交わらない
TRAVELLING SPEED CHANGE 走行スピード切替	YES (Hi/LD only) 有 1/10-のみ	
THROTTLE スロットル	C	
DIFFERENTIAL デファレンシャル	C	
FOOT BRAKE フットブレーキ	C	
PARKING BRAKE パーキングブレーキ	C	
MONITOR DISPLAY モニターディスプレイ	YES 有	
COMMENT: 総合コメント:		

FRONT 作業機

BUCKET TYPE バケットタイプ	SPECIAL BUCKET (Enlarged Bucket) 特殊バケット (かさ上げバケツ)
BUCKET PIN, BOSS バケット ピン・ボス	C (GRADE A-E)
ARM アーム	Long Arm (ロングアーム) (GRADE A-E)
ARM PIN, BOSS アーム ピン・ボス	C (GRADE A-E)
NATURAL FALL 自然降下	C (GRADE A-E)

COMMENT: Blinker damaged & lose - left & right


総合コメント 左右ウinker欠損

TRAVELLING / 走行系

TIRE SIZE
タイヤサイズ 16.9-24

TRAVELLING
走行 NORMAL
正常

COMMENT
コメント



SAT02831