

|                                                            |                      |                    |        |                |                                                         |
|------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------|----------------|---------------------------------------------------------|
| CRAWLER DUMPER/キャリアダンプ                                     |                      |                    |        |                |                                                         |
| BASIC INFORMATION 基本情報                                     |                      |                    |        |                |                                                         |
| MAKER/MODEL<br>メーカー/型式                                     | MOROOKA / MST-2200VD | SERIAL No.<br>製造番号 | 223635 | MFG YEAR<br>年式 | 2013                                                    |
| HOURLY METER<br>稼働時間計                                      | 5088                 | Hr                 |        |                |                                                         |
| Grade Reference: A:NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる |                      |                    |        |                | D:WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理 |
| B:GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み                     |                      |                    |        |                | E:NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換             |
| C:APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼働時間相応     |                      |                    |        |                |                                                         |

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

|                           |              |                                     |  |  |
|---------------------------|--------------|-------------------------------------|--|--|
| DUMP CYLINDER<br>ダンプシリンダー |              |                                     |  |  |
| MAIN PUMP<br>メインポンプ       | NORMAL<br>正常 | COMMENT: OIL SMUDGE<br>コメント: オイルにじみ |  |  |
| HYD OIL LEVEL<br>作動油の量    | GOOD<br>適量   | GENERAL COMMENT<br>総合コメント           |  |  |

ENGINE エンジン

|                          |                                |                              |              |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| MAKER<br>メーカー            | CAT                            | MODEL<br>モデル                 | C7           |
| COOLING WATER<br>冷却水     | NORMAL<br>適量                   | BATTERY<br>バッテリー             | NORMAL<br>正常 |
| OIL LEAKAGE<br>エンジン周辺油漏れ | OIL LEAKAGE (SMALL)<br>油漏れ (小) | OIL CONDITION<br>オイル コンディション | NORMAL<br>正常 |

UNDERCARRIAGE 足回り

|                                                  |                                                                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| SHOE TYPE : RUBBER<br>シュータイプ : ゴム                | SHOE WIDTH : 750 mm<br>シュー幅                                             |
| LEFT 左                                           | RIGHT 右                                                                 |
| TRAVEL MOTOR<br>走行モータ                            | NORMAL<br>正常                                                            |
| SPROCKET<br>スプロケット                               | D                                                                       |
| UPPER ROLLER<br>キャリアローラー                         | E                                                                       |
| LOWER ROLLER<br>トラック ローラー                        | D                                                                       |
| ○:NORMAL 正常<br>●:OIL LEAKAGE 油漏れ<br>×:MISSING 欠品 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○                                                     |
| COMMENT<br>コメント                                  | Need to replace Roller Pivot shaft, bush, boss,<br>要交換 ピボットシャフト ブッシュ ボス |