

発電機 / GENERATOR

メーカー / MAKER	DENYO	アワーメーター / HOUR METER	☒ 稼働/WORKING ☐ 不働/NOT WORKING	3	HR
モデル / MODEL	DCA-800SPM	製造年 / YEAR	2008		
機番 / S/No.	3820133				
特記事項 / Remarks	50Hz, 400V " Used in Hongkong " Woodward GCP Controller : Easy Gen 3000 - Display in Chinese(コントローラー表示: 中国語)				

エンジン / ENGINE

メーカー / MAKER	Mitsubishi	モデル / MODEL	S12A2-PTA No.25948
エンジンオイル / Condition of Oil	☒ OK ☐ NG	排気 / Exhaust Gas	☒ OK ☐ OTHER
オイルクーラー / Defect of Oil coolers	☒ OK ☐ NG	エンジン音 / Engine Sound	☒ OK ☐ NG
ラジエーター・クーラント / Condition of Radiator • Coolant	☒ OK ☐ NG	ブローバイ / Blow-By	☒ OK ☐ NG
		バッテリー / Battery	☒ OK ☐ NG
エンジン周りのオイル漏れ / Oil Leaking around Engine	☐ OK ☒ NG ☐ タペットカバー/TAPPET COVER ☒ タービン/TURBO TURBINE ☐ インジェクションポンプ/ INJECTION PUMP ☐ タイミングカバー/ TIMING COVER ☐ ガスケット/ENGINE OILPAN GASKET ☐ 燃料/FUEL ☐ ヘッドガスケット/HEAD GASKET ☒ オイルシール/ FRONT, REAR OIL SEALS		特記事項 / Remarks エンジンオイル吹き出た様子 ターボか? It looks that Engine oil <i>blowed</i> out, from Turbo charger ?

発電機 / GENERATOR

スロットル / Throttle	☒ 普通 / NORMAL	☐ 異常 / ABNORMAL	特記事項 / Remarks
出力 / Output power	☒ 普通 / NORMAL	☐ 異常 / ABNORMAL	絶縁、詳しく測定していないがよくないと思われる。
周波数 / Frequency (Hz)	☒ 普通 / NORMAL	☐ 異常 / ABNORMAL	(Insulation is not inspected in detail, but it looks Not good !)
非常停止 / Engine stop	☒ 普通 / NORMAL	☐ 異常 / ABNORMAL	