

EXCAVATOR/パワーショベル

BASIC INFORMATION / 基本情報

MAKER/MODEL メーカー/型式		Hitachi / ZX120-3		SERIAL No. 製造番号		87160		MFG YEAR 年式		2011													
HR METER 稼働時間計		8318		Hr		HR METER: WORKING アワメータ: 稼働		HOUR METER REPLACED AT: (稼働時間計交換時:		Hr)													
OPTIONS オプション		BLADE 排土板		CRANE クレーン		PIPING 配管		BODY CONDITION 外観状態 (GRADE A-E)		C													
		NO/無		NO/無		YES/有																	
COLOR 機体色		GENUINE 純正色				COCKPIT 運転席		CABIN キャビン															
COMMENT: コメント:		ⓐ ENGINE WAS REPLACED AT 6089 HOUR ON 2020.8.28.																					
Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる												D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理											
B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み												E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換											
C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼働時間相応																							

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

BOOM CYLINDER ブームシリンダー	OIL LEAKAGE (SMALL) - Right 油漏れ(小) - 右	BLADE CYLINDER 排土板シリンダー
ARM CYLINDER アームシリンダー		
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー		OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー
MAIN PUMP メインポンプ	NORMAL 正常	COMMENT: ホースより油にじみ コメント: Oil smudge from Hose
SWIVEL JOINT スィベルジョイント		HYD OIL LEVEL 作動油の量
		GOOD 適量
GENERAL COMMENT 総合コメント		

ENGINE / エンジン

MAKER メーカー	ISUZU	MODEL モデル	4JJ1X
EPA STICKER		ENGINE SOUND エンジン音	NORMAL 正常
EXHAUST COLOR 排気色	NORMAL 正常	COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ	不明(Unclear)	BATTERY バッテリー	NORMAL 正常
		OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常
COMMENT コメント			

OPERATION SYSTEM / 操作系



AIR CONDITIONING 空調	AIR CONDITIONER エアコン
TRAVELLING SPEED CHANGE 走行スピード切替	YES 有
MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー	YES 有
ARM CRANE アームクレーン	NONE 無
MONITOR DISPLAY モニターディスプレイ	YES 有
AUTO IDLING オートアイドル	YES 有

FRONT / 作業機

BUCKET バケット	STD スタンダード		
BUCKET PIN, BOSS バケット ピン・ボス	C-D	(GRADE A-E)	a little Loose (少しガタ)
ARM アーム	STD 標準		
ARM PIN, BOSS アーム ピン・ボス	C	(GRADE A-E)	
BOOM ブーム	STD 標準		
BOOM PIN, BOSS ブーム ピン・ボス	C-D	(GRADE A-E)	a little Loose (少しガタ)
SWING BRAKE 旋回ブレーキ	NORMAL 正常		
SWING TABLE CONDITION 旋回ガタ	C	(GRADE A-E)	
COMMENT: コメント:			

UNDERCARRIAGE / 足回り

SHOE TYPE : シュータイプ	STEEL + PAD 鉄シュー+パッド	SHOE WIDTH シュー幅	500	mm
	LEFT 左		RIGHT 右	
TRAVELLING 走行	NORMAL 正常		NORMAL 正常	
PIN BUSH ピンブッシュ	C		C	
LINK リンク	C		C	
ADJUST アジャスト	C		C	
UPPER ROLLER キャリアローラー	C		C	
LOWER ROLLER トラック ローラー	C		C	
○: NORMAL 正常 ●: OIL LEAKAGE 油漏れ ×: MISSING 欠品	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●	
COMMENT コメント				



87160