BULLDOZER / ブルドーザー

BASIC INFORMATION 基本情報

MAKER/MODEL メーカー/型式	KOMATSU / D20A-7E	SERIAL No. 製造番号	81897	MFG YEAR 年式	2004
HOURLY METER 稼働時間計	4066 Hr				
Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる		D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理			
B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み		E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換			
C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼働時間相応					

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

LIFT CYLINDER リフトシリンダー	ANGLE CYLINDER アングルシリンダー	
RIPPER CYLINDER リッパシリンダー	TILT CYLINDER チルトシリンダー	
MAIN PUMP メインポンプ	NORMAL 正常	COMMENT: コメント:

ENGINE エンジン

MAKER メーカー	YANMAR	MODEL モデル	4D94LE
EXHAUST COLOR 排気色	NORMAL 正常	ENGINE SOUND エンジン音	NORMAL 正常
COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量	BATTERY バッテリー	NORMAL 正常
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常

OPERATION SYSTEM 操作系

TRANSMISSION TYPE トランスミッション	HST
THROTTLE スロットル	正常 NORMAL
FOOT BRAKE フットブレーキ	正常 NORMAL
PARKING BRAKE パーキングブレーキ	正常 NORMAL

UNDERCARRIAGE 足回り

SHOE TYPE : シュータイプ :	RUBBER ゴム	SHOE WIDTH シュー幅	300 mm
-------------------------	----------------------------	--------------------	---------------

	LEFT 左	RIGHT 右
TRAVEL MOTOR 走行モータ	NORMAL 正常	NORMAL 正常
PIN BUSH ピンブッシュ		
LINK リンク		
ADJUST アジャスト	C	C
SPROCKET スプロケット	C	C
UPPER ROLLER キャリアローラー	C	C
LOWER ROLLER トラックローラー	C	C
○: NORMAL 正常 ●: OIL LEAKAGE 油漏れ ×: MISSING 欠品	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
COMMENT コメント		