

ROLLER / ローラー

BASIC INFORMATION 基本情報

MAKER/MODEL メーカー/型式	MIKASA/ MRH-601DS	SERIAL No. 製造番号	C2824	MFG YEAR 年式	2013
HOOR METER 稼働時間計	142	Hr			
COMMENT:					
コメント:					
Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる					
D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理					
B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み					
E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換					
C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼働時間相応					

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

MAIN PUMP メインポンプ	NORMAL 正常	HYD OIL LEVEL 作動油の量	NORMAL 適量
---------------------	--------------	------------------------	--------------

GENERAL COMMENT
総合コメント

ENGINE エンジン

MAKER メーカー	Kubota	MODEL モデル	E75-E3-ND
EXHAUST COLOR 排気色	NORMAL 正常	ENGINE SOUND エンジン音	NORMAL 正常
BATTERY バッテリー	NORMAL 正常	COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常

COMMENT: sel-starter - starting & thorottle - good
コメント: セルスターター 始動、スロットル良好

OPERATION SYSTEM 操作系

STEERING ハンドル	(GRADE A-E)	
BRAKE ブレーキ	(GRADE A-E)	
WATER SPRINKLER 散水装置		
LIQUID SPRAY 散油装置		
VIBRATION 振動装置	あり/ EQUIPPED	normal working 正常稼働
COMMENT:		
コメント:		

TRAVELLING / 走行系

TRAVELLING 走行	NORMAL/ 正常
COMMENT	
コメント	